

# Climatronic plötzlich ohne Funktion

Beitrag von „mazelto“ vom 6. September 2019 um 16:29

Hallo zusammen,

öfter mal was neues. Gestern während der Fahrt kühlt plötzlich die Klima in meinem 2008er V10 nicht mehr, nur noch heiße Luft. Nunja, heiße Luft deswegen, weil ich in Griechenland lebe und wir hier gerade 35°C haben. So, als erstes mal Fehler mit VCDS ausgelesen. Leider wird kein Fehler angezeigt! Ich habe dann mal eine Stellglieddiagnose durchgeführt und beim Kompressor zeigt mir VCDS "Kompressor ein" und "Volt 0,0" 😞 Also ab in die Werkstatt. Die haben dann auch nochmal den ausgelesen, aber auch da wird kein Fehler angezeigt. Kühlmittel wurde kontrolliert, aber auch da alles bestens. Hat das schonmal jemand von euch gehabt? Ich habe ehrlich gesagt keine Lust das ganze Auto zerlegen zu lassen um den Fehler zu finden. Ich hoffe ihr habt nen Tipp für mich.

Danke schonmal im Voraus!

LG