

Position Telefon Interface

Beitrag von „CrazyAngel0282“ vom 26. September 2019 um 09:40

Hallo,

kennt wer aus eigener Erfahrung wo das Steuergerät fürs Telefon beim Dicken verbaut ist?

Die Suchfunktion spuckt immer wieder Beifahrersitz aus, aber da sitzt es bei meinem nicht.

VG

Alex

Beitrag von „coala“ vom 26. September 2019 um 10:11

Servus Alex,

das Steuergerät (J526) ist tatsächlich unter dem Beifahrersitz verbaut und da sollte es dann auch bei deinem Fahrzeug sein. (Falls eine FSE überhaupt verbaut ist?) 😊

Grüße

Robert

Beitrag von „CrazyAngel0282“ vom 27. September 2019 um 16:29

Hallo Robert,

habe den Beifahrersitz jetzt umsonst ausgebaut. Darunter befinden sich Getriebe-stg und Verteilergetr.-stg.

Laut VW ist ein FSE verbaut und oben am Handyhalter ist auch das original Kabel für den Anschluss.

Gruß

Alex

Beitrag von „coala“ vom 27. September 2019 um 16:47

Servus Alex,

das genaue Baujahr wäre (immer) interessant, ebenfalls RNS und welche FSE genau verbaut ist.

Grüße
Robert

Beitrag von „CrazyAngel0282“ vom 27. September 2019 um 16:54

Kein Problem,

Bj. 05/2004

RNS2 CD-Version

FSE kann ich nicht genau sagen. Kann da nur mit der Teilenummer und einer Beschreibung dienen, welche von Carport ausgeworfen wird.

Teilenummer: 7L6 035 729

Beschreibung: CIB PAH HW 200 SW

Beitrag von „coala“ vom 27. September 2019 um 18:05

Also die Hardware-Nummer & Beschreibung deutet ja darauf hin, dass du "nur" die Interfacebox verbaut hast und nicht die komplette Sende/Empfangseinheit unterm Beifahrersitz. Das Ding (ein graues, längliches Kästchen) ist allerdings nicht sonderlich gut erreichbar links oberhalb des Handschuhfach verbaut. Deckel Handschuhfach abbauen, Bordbuchablage raus, ebenso das RNS scheinbar.

Bonusfrage: Warum willst oder musst du denn da überhaupt dran?

Grüße
Robert

Beitrag von „CrazyAngel0282“ vom 30. September 2019 um 17:06

Oh man,

vielen Dank schonmal für die Infos.

Wollte das Steuergerät gegen ein neueres mit BT austauschen.

Könnte man das passende Kabel verlegen, oder ist da viel austausch nötig?

LG

Alex