

Winterreifen Touareg II 255/55/18 mit neuen Goodyear Ultragrip

Beitrag von „hirotake“ vom 3. November 2019 um 02:09

Hallo,

ich habe von meinem Händler zum TII VFL Winterreifen vom Facelift mitbekommen. Da mir das vorher nicht klar war, habe ich am Freitag neue Winterreifen montieren lassen und nun geht das RDKS nicht mehr.

Ich würde den super erhaltenen Radsatz mit neuen Reifen für 800€ verkaufen, oder lieber noch, gegen einen Satz vom TII VFL mit neuen Reifen tauschen. Bei 19" auch gegen Zuzahlung.

Also sollte jemand auf einen TII Facelift umgestiegen sein und WR vom TII VFL haben, gerne Kontakt per PN aufnehmen. Das Auto/die Reifen befinden sich in Oldenburg bei Bremen.

Gruß
hirotake

Beitrag von „Hannes H.“ vom 3. November 2019 um 07:16

Eine bescheidene Frage: Warum lässt du nicht einfach die RDK-Sensoren tauschen? Die Sensoren gibt es ja zu kaufen, dann wäre das Problem einfach gelöst.

MfG

Hannes

Beitrag von „hirotake“ vom 6. November 2019 um 12:40

Moin Hannes,

darauf wird es hinaus laufen. Ich warte im Grunde auch noch auf eine Kostenübernahme des Händlers, da er mir den "falschen" Radsatz mitgegeben hat.

Manchmal ist eine unkonventionelle Lösung auch machbar. Daher meine "Idee"!

Gruß
hirotake

Beitrag von „hirotake“ vom 6. November 2019 um 16:06

Und es kann hier geschlossen werden.

Mein bisher eher schwieriger Händler hat ohne Murren die Lieferung neuer Sensoren zugesagt und sogar die Kostenübernahme des Einbaus angekündigt.

Besten Gruß
hitotake

Beitrag von „coala“ vom 6. November 2019 um 16:26

Danke für die Rückmeldung!

***** Geschlossen *****

Grüße
Robert