

Empfindlichkeit Gestensteuerung

Beitrag von „msbteam“ vom 25. Dezember 2019 um 17:13

Hallo, habe ein Problem mit der Gestensteuerung. Bei Annäherung öffnen sich ja die weiteren Menüs, sowie bei entfernen der Hand verschwinden die Menüs ja wieder, und genau das funktioniert bei meinem nur gelegentlich. Vielleicht gibt es irgendwo ein Sensor oder Feineinstellung die mir nicht bekannt sind.

Kann einer von Euch vielleicht weiter helfen?

Beitrag von „bella_b33“ vom 25. Dezember 2019 um 20:08

Hi,

Die eigentliche Gestensteuerung ist nach links und rechts wischen, für Titelwahl und Blättern im Menü.

Das Annähren ist eher über den Annäherungssensor realisiert(gab es schon beim normalen Discover Media in anderen Fahrzeugen). Ich hatte damit noch nie ein Problem(Tiguan 2016 mit Discover Media und jetzt im Touareg beim Discover Pro), eine Feineinstellung gibt es IMHO auch nicht dafür. Wenn die Funktion wirklich streikt, dann auf zum Händler, mehr kann ich nicht empfehlen.

Gruß

Silvio

Beitrag von „msbteam“ vom 20. Januar 2020 um 21:41

Hallo Silvio,

die Sensorik, Elektronik musste getauscht werden, jetzt läuft es wieder☐

Beitrag von „bella_b33“ vom 20. Januar 2020 um 22:46

Super, freut mich, daß es wieder läuft.

So aus der Ferne(ich bin gerade über 5tkm von meinem Auto entfernt) mal gefragt:

Was kann die Gestensteuerung denn eigentlich alles?

Ich hab bisher nur dieses nach links/rechts Wischen für Titelsprünge oder im Hauptmenü blättern entdeckt.

Gruß

Silvio

Beitrag von „MV-NB“ vom 29. Dezember 2020 um 19:14

[Zitat von msbteam](#)

Hallo Silvio,

die Sensorik, Elektronik musste getauscht werden, jetzt läuft es wieder☐

Hallo Silvio. Weisst du was bei dir alles genau getauscht wurde und wie groß der Aufwand war?

LG Ronny

Beitrag von „bella_b33“ vom 31. Dezember 2020 um 13:01

Moin Ronny,

Du meinst sicher [msbteam](#) und nicht mich. Bei mir ist alles in Ordnung 😊

Gruß

Silvio

Beitrag von „MV-NB“ vom 1. Januar 2021 um 19:55

[Zitat von msbteam](#)

Hallo Silvio,

die Sensorik, Elektronik musste getauscht werden, jetzt läuft es wieder☐☐

Hallo. Was müsste denn bei Dir alles getauscht werden, und wie groß war der Zeitaufwand? Meine Gestensteuerung ist manchmal sehr träge oder hat sogar ein nerviges Eigenleben.

Beitrag von „ac233“ vom 15. August 2021 um 22:03

Hallo! Bin nun seit nicht ganz 2 Monaten Touareg Besitzer, und hatte leider schon einige Probleme. Nun habe ich auch eine Frage zu der Gestensteuerung, also das Wischen rechts - links. Die Steuerung funktioniert ganz gut, könnte vielleicht etwas weniger träge sein. Aber ich habe jetzt beim wechseln der Seite ein Geräusch, welches meiner Meinung nach nicht von Anfang an da war. Es klingt ähnlich einem kurzen Lautsprechergeräusch. Hab ich es nur vorher nicht gehört, oder ist da doch was falsch?

Hoffe, jemand kann mir helfen ...

Beitrag von „coala“ vom 15. August 2021 um 22:27

[Zitat von ac233](#)

[...] Aber ich habe jetzt beim wechseln der Seite ein Geräusch, welches meiner Meinung nach nicht von Anfang an da war. Es klingt ähnlich einem kurzen Lautsprechergeräusch. [...]

Servus,

was ist denn unter einem "Lautsprechergeräusch" zu verstehen? Das Wischen wird akustisch untermalt mit einer Art "swuuup", das ist völlig normal. Wenn das etwas anderes meinst, dann

mach' doch mal ein kurzes Video in dem das zu hören ist. (Auf YouTube hochladen und dann hier verlinken bzw. einbinden).

Grüße

Robert

Beitrag von „ac233“ vom 15. August 2021 um 22:51

Hallo Robert!

Vielen Dank für die schnelle Antwort.

Es klingt für mich bischen kratzig, schwer zu beschreiben, wie wenn man eine kurze Störung im Radio hört.

Aber wenn Du sagst, dass das wischen akustisch untermalt ist, dann bin ich schon weiter. Ich war mir ja selbst nicht sicher, ob ich es nicht zu Anfang nicht gehört habe. So wird es dann wohl sein. War vielleicht etwas überflutet von der Technik ...

Viele Grüße

Beitrag von „Dirkp“ vom 26. Mai 2022 um 21:34

Die gestensteuerung hab ich bei meinem ab dem ersten tag abgeschaltet. War voll nervig . Schaltete um wenn nicht gewollt und wenns gewollt war funzte nichts