

Öl am Getriebe. Woher?

Beitrag von „Yannik“ vom 12. Januar 2020 um 20:56

Hallo zusammen.

Ich habe einen Touareg 2 BJ 2014 mit 3.0 TDI und R-line Exclusive.

Habe gestern den Ölwechsel gemacht und dabei kam mir das zu Augen . Siehe Bild. Hat schonmal jemand das gleiche Problem gehabt?

lg

Beitrag von „Yannik“ vom 12. Januar 2020 um 21:10

Hier das bild

Beitrag von „Arndt“ vom 12. Januar 2020 um 21:16

Hatte ich auch an meinem. Da ist ein Simmerring kaputt. Zu Reparatur müssen Motor und Getriebe raus. Kosten so 6,5 - 7kEuro.

Beitrag von „Yannik“ vom 12. Januar 2020 um 21:18

Von was ist der Simmerring?
hast du das machen lassen ? Oder fährst du weiter?

Beitrag von „Arndt“ vom 12. Januar 2020 um 21:21

Habe ich machen lassen bei VW.

Beitrag von „Yannik“ vom 12. Januar 2020 um 21:23

Was haben die zu Kulanz gesagt? Kann man damit weiter fahren?

Beitrag von „CR123“ vom 13. Januar 2020 um 08:12

Bei mir wurde im Rahmen der Inspektion auch eine Undichtigkeit zwischen Motor und Getriebe festgestellt. Wie dies genau ausgesehen hat, kann ich nicht sagen. Wurde von VW im letzten Jahr behoben. Nach deren Aussage war dies bei mir ein bei VW bestens bekanntes Problem, das auf die Verwendung mangelhafter Abdichtung von Schraubverbindungen zurückzuführen sei. Jedenfalls musste dazu das Getriebe raus. Kostenpunkt rd. 1.700 EUR - wurde von der Neuwagen-Garantieverlängerung übernommen.

Beitrag von „Arndt“ vom 13. Januar 2020 um 09:26

[Zitat von Yannik](#)

Was haben die zu Kulanz gesagt? Kann man damit weiter fahren?

Da Du Deinen Ölwechsel anscheinend selber gemacht hast, wirst Du keine Kulanz erhalten.

Kulanz ist grundsätzlich immer eine Einzelfallentscheidung, da sich die Werkstatt beteiligen muss.

Beitrag von „Goka“ vom 14. Januar 2020 um 11:47

Hallo Yannik,

für 6Jahre sieht es nicht so schlimm aus. Kann das typisches kleinere Problem mit den Verbindungsbohrungen sein für den TII V6. Hatte meiner auch, in der Garantie behoben - sah aber nach einem Jahr wieder so aus. Solange es nicht tropft würd ich es lassen. Dazu gibt es mW schon zwei Beitragsreihen. Gruss Goka

Beitrag von „Basmer“ vom 21. Juni 2023 um 00:39

Servus zusammen,

hab mir seit neustem einen Touareg 7p 3.0 TDI R Line gekauft und dann nach einer kurzen Zeit gemerkt, dass der irgendwo Motoröl rauslässt. Sind hier typische Mängel bekannt?

Danke und Grüße

Beitrag von „denko31“ vom 25. Juni 2023 um 19:57

Jo.. im V vom Motor, Ölfiltergehäuse, Simmerring vorne oder hinten, Verbindung zwischen Motor und Getriebe usw. usf. Schau einfach mal woher es kommt. Viel Erfolg mit dem Teil