

Heckstoßstange Touareg 7P

Beitrag von „Vannybunny78“ vom 14. Januar 2020 um 20:14

Hall Leute,

ich hab eine Frage zu den Heckstoßstangen.

Ich hatte vor kurzem einen Auffahrunfall auf meinen Touareg 7P R-Line BJ 2013.

d.h Heckstoßstange defekt. Es ist das Vor-Facelift Modell.

Jetzt würde ich gerne wissen ob ich die Heckstoßstange eines Facelift Modells anbringen kann.

(gefällt mir besser, aber Geschmackssache)

Weis das zufällig jemand, ob das passen könnte ??

Gruß

Peter

Beitrag von „JSFK“ vom 14. Januar 2020 um 21:10

Moin vom Prinzip her wird bei einem Facelift nur die Optik geändert aber nicht die Aufnahmepunkte.

Sollte also passen. Am besten mal bei einem Karosseriebauer beim Freundlichen fragen ob sich die Aufnahmen geändert haben.

Beitrag von „pe7e“ vom 15. Januar 2020 um 07:53

Hi, so einfach würde ich das nicht behaupten - insbesondere wenn die Nebelschlussleuchten anders ausgeführt sind (LED / Glühbirne bzw. unterschiedliche Steuergeräte).

Beitrag von „Vannybunny78“ vom 15. Januar 2020 um 12:26

Hallo,

wenn es keiner genau weis, werde ich das evtl. mal testen.

Kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, das es nicht gehen sollte.

Mal gucken !!

Beitrag von „macko“ vom 15. Januar 2020 um 14:56

Servus Peter,

schau doch vorher mal im Teilekatalog nach, ob die Halterungen unter der Stoßstange eine andere TN haben...

Gerade bei der R-Line wäre ich mir nicht sicher, ob Du nicht noch weitere Teile für die Montage brauchst, da die FL doch deutlich anders aussieht. Gerade die R-Line Teile sind teuer...

Gruß

Marco

Beitrag von „Vannybunny78“ vom 11. Februar 2020 um 23:39

Hallo Leute, der Umbau hat ohne größere Probleme funktioniert.

Vorher hatte ich die VFL R-Line Heckstoßstange (ohne AHK) und mit runden Auspuff.

[IMG_2008.jpg](#)

Die hintere schwarze Stoßstange auf dem Bild oben ist die alte (hat auch die runden Abdeckungen für Abschleppöse. Die weiße Stoßstange ist die neue und wurde vor dem

Lackieren mal angebaut um zu sehen ob alles passt und die Spaltmaße sowie Befestigungen gleich sind.

[TouaregHeck.JPG](#)

Jetzt hab ich die FL R-Line Heckstoßstange (mit nachgerüsteter original AHK) und den beiden eher ovalen Töpfen.

Leider kann man aus der alten VFL Stoßstange so gut wie nichts verwenden, sondern muss folgendes Neu kaufen:

[IMG_2108.jpg](#)

- 7P6 945 701 K LED Nebelschlußleuchte links,
- 7P6 945 105 A Rückstrahler links
- 7P6945702 G Blende Nebelschlußleuchte rechts
- 7P6945 106 A Rückstrahler rechts

außerdem die Chrom Zierleisten an der FL Stoßstange

- 7P6853841 links
- 7P6853842 rechts
- 7P6853835 mitte

Mir persönlich gefällt es sehr viel besser als vorher.

Mit der Nebelschlußleuchte hatte pe7e aber Recht, diese ist statt der Glühbirne im VFL,

jetzt eine LED Nebelschlußleuchte. Ich hab die Kontakte mal nachgemessen und

einfach richtig gepolt auf die 12 V gelegt. Funktionieren tut das zwar und die NSL leuchtet auch, aber nur 3-4 Sekunden und dann geht Sie auch automatisch wieder aus und Fehler wird im Cockpit gemeldet.

Falls jemand eine Idee hat, wie man es als LED lassen kann ohne das es Fehler gibt, her damit.....

Ansonsten bau ich in die Nebelschlussleuchte eben die Original Glühbirne rein.

Gruß

Peter

Beitrag von „pe7e“ vom 12. Februar 2020 um 06:27

Hi,

hat die NSL eine eigene Steuerplatine - sieht man da was? Oder misst der nur die Stromabnahme (dann könnte man mit einem Widerstand was basteln)?

Alternativ ist es bestimmt möglich mittels VCDS die NSL auf LED umzustellen - da gibt es vielleicht keinen Fehler mehr. Wenn ich mich recht entsinne gibt es da auch einen Eintrag...

Gruß + Daumen Hoch für die Arbeit 👍

Beitrag von „Vannybunny78“ vom 12. Februar 2020 um 12:13

Hallo pe7e,

ja die NSL hat anscheinend eine eigene Platine.

Deswegen dachte ich 12 V richtig gepolt und das hat sich erledigt.

Aber leider Nein 😞

Ich werde das mal mit VCDS überprüfen, wenn ich an eines heran komme 😊

oder weist Du zufällig noch in welchen Steuergerät...

Danke für die Info.

Gruß

Beitrag von „pe7e“ vom 12. Februar 2020 um 12:47

Hi,

nein, das weiß ich nicht mehr. Habe aber mal alle Einträge durchgesehen und bin mir fast sicher dass da was dabei war.

Gruß und viel Erfolg

Beitrag von „struong“ vom 25. Dezember 2021 um 11:25

Hallo Peter

Hast du die alte Stossstange noch?

Wenn ja, in welchem Zustand ist diese?

Gruss Sandy

[Zitat von Vannybunny78](#)

[IMG_2008.jpg](#)

Die hintere schwarze Stoßstange auf dem Bild oben ist die alte

Beitrag von „Vannybunny78“ vom 25. Dezember 2021 um 11:36

HalloSandy,

leider nein.

Verkauf das auch immer gleich weiter.

Ist schon eine weile her...

Gruß

Beitrag von „Dirk Ehmig“ vom 31. Dezember 2021 um 13:06

Hallo zusammen !

Ich besitze zur Zeit den Touareg 2, 7P, EZ: 22.05.2014, US Modell, Fahrgestellnummer: WVGEF9BP8ED006191...

Bei mir ist der hintere Ladekantenschutz kaputt...Habe über Internet 2x bestellt, sind aber immer die falschen...die Rundungen an den Ecken sind bei denen zu eckig...meine sind eher abgerundet...zu dem habe ich festgestellt, dass mein Ladekantenschutz sogar zum Einklipsen ist...weiß jemand Rat, wo ich so eine herbekomme ????

Gruß und kommt alle gut rein ins Neue Jahr 2022

Dirk

Beitrag von „pe7e“ vom 31. Dezember 2021 um 15:08

Hallo Dirk,

Auf dem Schutz ist eine Nummer. Mit dieser kann dir der Freundliche exakt das richtige Ersatzteil besorgen.

Gruß Peter

Beitrag von „Dirk Ehmig“ vom 31. Dezember 2021 um 17:01

Moin 😊

Hier bei uns in Soest, Rinke & Knipps, war ich ja schon....

....die können angeblich nur noch eine aufklebare für die Heckklappe besorgen....

Gruß

Beitrag von „Tom VW Touareg 7P“ vom 26. August 2023 um 14:45

Hallo,

weiß von euch jemand wenn das R-Line Heck VFL (Ovale Endrohre) verbaut ist, ob man einfach das unter Teil (3. Heckteil) gegen das FL R-Line Unterteil für die großen Endrohre tauschen kann.

Danke für die Info

MfG

Beitrag von „Tom VW Touareg 7P“ vom 29. Juli 2024 um 11:57

Hallo, ich fahr ein Toureg 7p VFL von 6/2014 und möchte gerne auch meine Heckstoßstange gegen die R-Line FL austauschen. Ich habe hier gelesen das der wechsell von der alten Nebelschlussleuchte zur neuen LED Nebelschlussleuchte Probleme bereiten wird. Wie konnte das Problem gelöst werden? Bordnetzsteuergerät mit VCDS umcodieren oder muß eine andere Lösung her? Vielen Dank für eine Info. Gruß Thomas