

BKS 3.0TDI verliert Kühlwasser

Beitrag von „v8fahrer1“ vom 20. Januar 2020 um 11:46

Moin zusammen,

mein BKS Motor verliert an einer Stelle Kühlwasser, das Loch ist lediglich stecknadelkopf groß und

nur unter Druck spritzt es dort raus.

War bei VW und wollte das Teil bestellen, aber der Herr war derart unfreundlich da, dass ich wieder raus bin.

Könntet Ihr mir verraten welche Teilenummer die markierte Leitung hat? Anbei ein Bild.

[Blockierte Grafik: <https://i.imgur.com/35GG42HI.jpg>]

Beitrag von „Guterjunge3“ vom 21. Januar 2020 um 16:03

Hallo v8fahrer1,

ist das die Leitung die in eine Art Stutzen senkrecht im Motorgehäuse verschwindet?

Gruß

Dennis

Beitrag von „Wastel“ vom 22. Januar 2020 um 04:32

Moin

Ich würde Dir folgenden Link empfehlen

<https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/>

Dort sind für recht viele Autos die Teilekataloge hinterlegt.

Für VW halt wie beim Freundlichen der ETKA Teilekatalog.

Kannst Dir dann anhand des Baujahres alles raussuchen was Du benötigst incl. der Teilenummern. 😊

Mit schönen Grüßen

Jens