

# Innenraumbeleuchtung hinten funktioniert nicht mehr

**Beitrag von „-Dd-“ vom 29. Januar 2020 um 13:42**

Hallo

Bin hier neu

Hab seit knapp einem Jahr mein T-reg ,

Baujahr 2006

V6 ,3,2 Liter 241 PS

Automatik

US Reimport

irgendwann im Herbst letztes Jahr hab ich festgestellt das die Innenraumbeleuchtung hinten nicht mehr geht , beide Seiten . Vorne funktioniert es einwandfrei.die Glühlampen sind io.

Kann man das irgendwo deaktivieren,was ich eventuell ausversehen getan habe ohne es zu wissen?

Im Handbuch finde ich dazu nix , mal davon abgesehen das in Englisch ist und ich nur das bißchen Schulenglisch kann.

eventuell kann mir hier jemand helfen

---

**Beitrag von „macko“ vom 29. Januar 2020 um 16:24**

Servus,

Sicherungen schon gecheckt?

Ich weiß jetzt net genau, ob die Innenleuchte mit am Türsteuergerät hängt, aber teilweise war es bei meinem 7L so, dass das entsprechende Steuergerät, wenn es irgendwas unnormales festgestellt hat, in den Sicherheitsmodus gegangen ist (und dann zb. das Innenlicht nicht mehr

ging). Nach Abklemmen der Batterie gings dann meistens wieder.

Gruß

Marco