

Totalausfall meines Dicken

Beitrag von „Artiom05“ vom 30. Januar 2020 um 23:30

Hey

ich habe bei meinem Touareg R5 2008 folgende Probleme seit 3 Tagen:

Differential Systemfehler

Ölsensor Fehler

Bremsenfehler

Die Fehler tauchten plötzlich auf, das Getriebe ist in Position P verriegelt.

Der Motor läuft normal.

VCDS sagt, dass die Bremsen -, Getriebe -und Allradsteuergeräte nicht erreichbar sind.

Im Thread Multiples Organversagen von Ralph bin ich auf das Kabel im Fußraum gestoßen, habe es dann bei mir im Touareg sofort gecheckt, der Boden ist trocken und der Zustand der Verdringung nahezu neuwertig.

Hat jemand vielleicht eine Idee was es noch sein könnte ?

vielen Dank im Voraus!

Beitrag von „alexanderlueers“ vom 16. Januar 2024 um 16:08

Moin. Hattest du den Fehler gefunden ? Habe nun genau dasselbe Problem.

Beitrag von „mikabrs“ vom 17. Januar 2024 um 10:08

Servus,

such mal bitte nach "Multiples Organversagen, Batterie, Systemfehler" - dort wird bei dir im Bereich des Fußraumes vom Fahrer eine Kabelverbindung unterbrochen sein.

VG
Mika

Beitrag von „Fury“ vom 17. Januar 2024 um 14:20

Wir hatten das Ganze vor ca. 5 Jahren durchgemacht.

Im Fußraum/Fahrerseite ist ein rot-braunes Kabel versteckt - da ist eine Verbindungsstelle nicht abisoliert und die morscht durch. Bei uns war da nur noch ein grüner Fleck vom zerfressenen Kupfer.... 😡

Unser Monteur hat dann aber noch das gesamte Cockpit ausgebaut und hat ca. 5 solcher Stellen gefunden die auch irgendwann so aboxidiert wären.