

Knattriges Motorgeräusch - vorne links

Beitrag von „Blaz4net“ vom 3. Februar 2020 um 22:47

Hallo Freunde,

seit 2 Wochen höre ich ein Motorgeräusch in TII 245HP. Erkennt jemand das knattrig schwankend Geräusch? [Video-Link](#)

Das Geräusch kommt aus vorne linke Motorseite.

Der Riemen sieht gespannt. Manchmal ist das Gereusch gut zu hören und manchmal sogar nicht.

Danke für die Anweisungen!

Beitrag von „Blaz4net“ vom 19. Februar 2020 um 00:46

Wieder alles in Ordnung.

Sämtliche Rollen(Riemen) waren gewechselt.