

Touareg 7L V8: Blockierung einiger Steuergeräte - Reset der Blockierung ABS/Bremse/Getriebe scheitert_Fehlersuche?

Beitrag von „allradschleuder“ vom 8. Februar 2020 um 20:25

Touareg 4,2 V8 BJ 2005:

- 1. Fehler: Nach porösen Unterdruckschläuchen und Fehleranzeige im Bremssystem wurde die Weiterfahrt/Getriebe blockiert: ABS / Motorkontroll-Leuchte, ABS-Leuchte, Bremsen-Fehler wird angezeigt.

Luftfahrwerk liess sich ebenso nicht mehr verstellen.

hängt wohl alles zusammen, Fahrzeug war zuvor ok.

- Fehlerhafte U-Schläuche sind behoben, aber trotz VCDS lassen sich die Fehler nicht resettet, wie in einem vorausgehenden Fall, da der Zugang zu mehreren Steuergeräten blockiert ist.

- 1.=2. Fehler? Durch zugesetzte Ablaufkanäle stand der Fahrer-Beifahrer-Innenraum-Boden einige Zeit 2cm unter Wasser, dies ist nun restlos getrocknet..

Ein KFZ-techniker vermutet einen zentralen Fehler im Canbus, da der Zugang zu mehreren Steuergeräten blockiert ist - ggf durch Feuchtigkeit-Schaden.

Kann jemand helfen, wie wir vorgehen sollen, wo sich der Can-Bus Verteiler befindet?

Kennt jemand im Raum Berlin einen mobilen KFZ-mechatroniker, der bezahlbar ist?

Danke vorab

Beitrag von „Artur1305“ vom 14. Februar 2020 um 22:43

Servus. Hatte auch mal das Problem mit Ausfall mehrerer Steuergeräte. Letzt endlich war es ein Oxidierter Stecker, der das Bordnetzsteuergerät lahm legte.