

# **HILFE, R5 L7, BJ 2003, mein Methusalem mit Luftfahrwerk ist vorne schief, Werkstatt ist seit Freitag erfolglos an der Problemlösung**

**Beitrag von „artosart“ vom 17. Februar 2020 um 16:42**

Hallo, meine Werkstatt hat vorne beide Ventile des Luftfahrwerks getauscht, Grund: Undichtheiten der Ventile führte zu Fahrwerk-Fehlermeldungen, aber das Auto stand in der Waage. Nun kommen die Techniker einfach nicht auf den Fehler, der nach Ventiltausch beim Anlernen der Höhenjustierung auftritt. Hintere Achse perfekt eben, vorne eine Abweichung von einigen cm festzustellen, die eingegebenen Daten werden einfach nicht akzeptiert. Softwareupdate ist keine Lösung, da auf aktuellem Stand. Kann jemand von Euch, der Erfahrung damit hat, einen schnellen Tipp geben, der zum Ziel führt? Herzlichen Dank, keep cruising Gerald

---

**Beitrag von „pe7e“ vom 17. Februar 2020 um 17:12**

Hi,

hier im Forum gibt es 2 schöne Themen dazu:

[Luftfederung verstehen](#)

und

[Luftfederung Rep-Anleitung-Kompressor bzw. Magnetventilblock](#)

viel mehr kann da nicht defekt sein.

Gruß

---

**Beitrag von „artosart“ vom 17. Februar 2020 um 17:35**

Hallo, vielen Dank für die rasche Reaktion, werde mich mal einlesen. Keep cruising Gerald

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/25106-hilfe-r5-l7-bj-2003-mein-methusalem-mit-luftfahrwerk-ist-vorne-schief-werkstatt/>