

Frontkamera Round View

Beitrag von „steuler“ vom 19. Februar 2020 um 16:27

seit Montag dieser Woche bekomme ich von der Frontkamera des Systems kein Bild mehr im Display angezeigt.

Hatte dieses Problem schon mal jemand?

Ist die Kamera eventuell defekt?

Falls ja weiß jemand ob man die selbst wechseln kann und was ein Ersatz kostet bzw welche Teilenummer die Kamera hat?

Habe schon mal versucht die Kamera aus der Stoßstange zu entfernen, jedoch ohne Erfolg.

Es scheint so als ob die Kamera nur eingeklipst ist, da an der Seite jeweils eine Rastnase ist, aber wenn ich diese von außen zusammendrücke dann passiert nicht.

vielleicht kann mir ja jemand Tip's dazu geben.

Danke

Beitrag von „bella_b33“ vom 20. Februar 2020 um 14:30

Hi,

ich kann leider nur bei Kufatec das Komplettsset zur Nachrüstung finden(evtl

kann man dort mal wegen einer einzelnen Kamera anfragen)... selbst bei Ebay finde ich, ausser nem China Nachbau, die Kamera derzeit nicht.

Gruss

Silvio

Beitrag von „Vornsitzer“ vom 20. Februar 2020 um 16:10

Ist zwar mein erster Beitrag aber vielleicht hilft es ja:

Hab das selbe Problem bei meinem auch während der Probefahrt feststellen müssen. Im Endeffekt handelt es sich wohl um ein typisches Problem da die Kamera jeglichen Einflüssen (Steine/Wetter) permanent ausgesetzt ist.

Bei mir wurde die Kamera bei VW getauscht und das gesamte System kalibriert. Jetzt läuft alles perfekt

Grüße

Beitrag von „Todi“ vom 20. Februar 2020 um 17:13

[Zitat von bella_b33](#)

[...]ich kann leider nur bei Kufatec das Komplettsset zur Nachrüstung finden[...]

Servus Silvio,

hier findest du die von dir benötigte Kamera:

<https://www.kufatec.com/de/assistentz-p...mber=7P6980551C>

Du musst auf der Seite die Auswahlliste öffnen und die Teilenummer 7P6 980 551 C auswählen



Gruß

Todi

Edit sagt: sorry, zu spät gesehen, dass sie bei Kufatec derzeit nicht lieferbar ist... aber die Teilenummer hast du ja jetzt 😊

Beitrag von „Horstl“ vom 10. März 2020 um 17:27

ich habe bei meinem P7 Bj 2010 mit 225000 km immer wieder Ausfälle von Front-Assist und Tempomat und sehe immer wieder das Motor-Symbol.

Erfreulich ist, dass es nach jedem Neustart nach einer längeren Pause wieder funktioniert.

Den Fehler mit dem Motorsymbol habe ich auch noch nicht klären können, kommt immer wieder mal und ist dann aber auch wieder weg.

Kann mir jemand einen Tipp geben, was zu tun ist ?

Ist die Anschaffung eines Diagnose Geräts sinnvoll?

Beitrag von „Hannes H.“ vom 11. März 2020 um 10:50

Zitat von Horstl

Kann mir jemand einen Tipp geben, was zu tun ist ?

Ist die Anschaffung eines Diagnose Geräts sinnvoll?

Du wirst nicht umhin kommen den Fehlerspeicher auszulesen bzw. auslesen zu lassen... Alles andere macht hier keinen Sinn!

MfG

Hannes

Beitrag von „wolf3“ vom 14. Mai 2020 um 10:49

Hallo zusammen,

auch wenn der Eintrag schon ein paar Tage alt ist, vielleicht kann die Info ja jemand demnächst mal brauchen.

Wir haben gestern die Frontkamera an meinem Touareg getauscht. Hatte eine neue in der Bucht für 169 EUR erworben.

Im Gegensatz zu der Meinung meines Freundlichen, man müsste die komplett Front abbauen,

lässt sich der untere Kühlergrill

über die Öffnung der 10 "Haltenassen" im oberen Bereich entfernen. Dafür braucht ihr einen Kunststoffkeil. Das ganze

Prozedere findet ihr in der Beschreibung der Anleitung "Karosseriearbeiten Außen" Seite 249 bei der Online Plattform von VW "ERWin".

Das Rausklippen hinten fühlt sich so an, geht aber nicht. Für die Abnahme der des Schilderhalters habe ich mir eine Set bei ama... gekauft,

da man hierbei fünf Kunststoff Zentrierhalter braucht - Einweg.
Kamera geht dann, auch ohne Kalibrierung.

Viel Erfolg

Wolf

Beitrag von „richimaint“ vom 4. Mai 2021 um 07:20

[wolf3](#)

Was hast du für Kunststoff Zentrierhalter gekauft? Die sind für das entfernen des Kennzeichenhalters notwendig?

Würdest du die Anleitung teilen?

Danke

richimaint

Beitrag von „Majo78“ vom 7. Januar 2023 um 11:52

Moin zusammen, bei mir ist inzwischen auch die Frontkamera defekt.

Sehe ich das richtig das alle 4 Kameras ein und derselbe Typ sind?

Eigentlich kann es doch auch egal sein von welchem Fahrzeug man die Kamera auswählt, oder?

Für mich sehen die von der Bauform alle gleich aus.

Beitrag von „coala“ vom 7. Januar 2023 um 12:27

Servus,

wenn die Angaben in deinem Profil (7P 09/2012) aktuell und korrekt sind, dann lautet die Teilenummer 7P6 980 551C. Und ja, die beiden Kameras in den Seitenspiegeln und die Kollegin in der Front sind untereinander austauschbar.

Beispielsweise bei eBay bekommst du aktuell für um die 150 Euro ein Neuteil. Mit dem Suchbegriff 7P6980551C im Netz leicht zu finden.

Nach dem Tausch wird ein Besuch in der Werkstatt fällig, da das System dann wieder neu kalibriert werden muss. Die Ausrichtung der Kameras wird dabei unter Zuhilfenahme von etwa 8 Meter langen, links und rechts parallel zum Fahrzeug ausgelegten Kalibrierteppichen softwareseitig justiert. Das geht relativ schnell und sozusagen auf Knopfdruck, der eigentliche Kalibriervorgang - wenn die Teppiche mal ausgerichtet sind und das Diagnosesystem angeschlossen ist - dauert nur ein paar Sekunden.

Grüße

Robert

Beitrag von „Majo78“ vom 7. Januar 2023 um 17:03

Ok, vielen Dank.

Die Kameras für 150€ sind meist aus China.

Sind die in Ordnung?

Beitrag von „coala“ vom 7. Januar 2023 um 17:23

Servus,

ich frage mal anders rum: Wo glaubst, kommen die "Originale" her? 🤔

Grüße

Robert

Beitrag von „Majo78“ vom 7. Januar 2023 um 17:26

Das ist mir schon bewusst☐☐

Wenn die Qualität in Ordnung ist, soll mir das egal sein.

Und wenn hier gesagt wird, das die Kameras vernünftig sind, ist das für mich ok.

Beitrag von „coala“ vom 7. Januar 2023 um 17:51

Servus,

das könnte dir nur einer sagen, der exakt das Modell aus der gleichen Charge gekauft hat und nun seit xx Monaten/Jahren damit herumfährt.

Es gibt ja auch Originalware für z.B. 179 Euronen, falls du dich damit wohler fühlst.

Grüße

Robert

Beitrag von „Majo78“ vom 7. Januar 2023 um 20:11

Vielen Dank für deine Antworten.

Ich werde mich dann mal um Ersatz kümmern.

Beitrag von „Mentialb“ vom 13. September 2023 um 18:50

Weißt jemand wo liegt die Steuergeräte von die Umfeldkamera , ich habe Kriechstrom und ich muss die Stecker von Umfeldkamera raus machen Vw Touareg 7P 2010

Beitrag von „LiveOnStage“ vom 3. August 2024 um 11:47

Hi, bei meinen hat sich jetzt auch die Frontkamera verabschiedet.

Weiß einer ob die bei den VfL Touareg 7P immer gleich waren.

Hab einen der ersten Touareg 7P, baujahr 2010