

# **Fehlermeldung 001674 Hauptrelais**

**Beitrag von „TouaregDD“ vom 19. Februar 2020 um 19:05**

Hallo Zusammen,

bekomme einen aktuellen Fehler nicht gelöscht:

001674 Hauptrelais

P068A-000- Öffnet zu früh

Kann mir da jemand weiterhelfen? Vielen Dank!