

Dämpferverstellung - Elektr Problem

Beitrag von „BC-Matze“ vom 9. März 2020 um 17:47

Hab bei meinem Dicken das Problem, dass er meckert, dass das „Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts“ Probleme macht.

Genau genommen „eletrischer Fehler im Stromkreis“.

(Siehe Bild)

Jetzt ist die Frage, ist vllt nur der Kabelbaum defekt?!

Den er pumpt ganz normal und er fährt ohne Probleme hoch und runter.

Ich vermute dass der Stecker defekt ist. Und ich suche den Kabelbaum der da drauf kommt (siehe Bild 2)

Beitrag von „Todi“ vom 10. März 2020 um 12:51

Auszug aus den von dir bei deiner Anmeldung bestätigten Regeln:

Bei den Touareg-Freunden herrscht traditionell ein freundlicher und höflicher Umgangston. Ein Hallo zur Begrüßung sowie ein Danke (und/oder) Grüße am Schluss können nie schaden. Im „richtigen Leben“ polterst du ja (hoffentlich) auch nicht grußlos rein, wenn du dich mit deinen Mitmenschen unterhältst.

Wenn du nochmal komplett nachlesen möchtest:

<https://www.touareg-freunde.de/die-regeln/>

Beitrag von „BC-Matze“ vom 10. März 2020 um 16:27

Natürlich vollkommen richtig - sollte nicht unhöflich wirken.

Tut mir an der Stelle leid - dennoch „Hello @all,,

danke auch vorab, falls jemand helfen kann.

Bin bereits auch schon ein Stück weiter gekommen.

Wie vermutet, hat der Stecker einen Knick - anbei auch ein Bild.

Hab jemanden gefunden, der diese Kabel auch neu liefern kann.

Hat die bereits mal jemand getauscht?!

Ich hoffe, dass vllt jemand den schonmal getauscht hat und nun sagt „schutzkappe abziehen, den Stecker abziehen und neuen aufsetzen - fertig“

ich hoffe es kann jemand helfen.

danke schonmal vorab.

Danke & Grüße

Matze

Beitrag von „pe7e“ vom 10. März 2020 um 16:36

:no comment: 🙄