

# V10 Servopumpe

## Beitrag von „5.0V10TOUAREG“ vom 19. März 2020 um 16:26

Hallo lieber Touareg Besitzer,

Mein Touareg V10 macht beim lenken unschöne Geräusche, er Jault er hat jetzt genau 200.000 gelaufen und denke das die servopumpe nicht mehr gut ist.

Ich habe schon gelesen das der Ausbau nicht ganz ohne ist, habe eine Hebebühne zur Verfügung und möchte um kosten zu sparen mit ein bekannten gelernte kfz Monteur die Pumpe tauschen.

Meine Frage : hat jemanden dies schon gemacht und kann er ein kleiner Leitfaden geben wie dieses möglich ist ohne dem ganzen Motor aus bauen zu müssen.

So wie ich gesehen habe Sitz die Pumpe an der Fahrerseite ca unter dem Turbo oder ?

Wäre für euer Hilfe sehr dankbar

---

## Beitrag von „5.0V10TOUAREG“ vom 21. März 2020 um 21:48

Das Auto hat lange gestanden, könnte es vielleicht auch eine Einfachere Fehler sein wodurch dieses unschöne Geräusch von der servo Anlage kommen könnte.

---

## Beitrag von „juma“ vom 22. März 2020 um 08:34

Servus,

stell doch mal ein soundfile oder ein .avi hier rein, dann können die "Sound-Doktoren" vielleicht eher erkennen um was es sich handeln könnte.

---

## Beitrag von „5.0V10TOUAREG“ vom 22. März 2020 um 08:42

Danke für die Nachricht, werde versuchen ein Sound auf zu nehmen

---

**Beitrag von „5.0V10TOUAREG“ vom 25. März 2020 um 12:12**

Habe jetzt das Geräusch mit dem Ipad aufgenommen aber habe keine Ahnung wie ich das hier hoch laden könnte.

Vielleicht könnte jemand seine E-Mail-Adresse schicken das der das dan für mich hoch lädt

---

**Beitrag von „Franks“ vom 25. März 2020 um 12:17**

kann ich gerne fuer dich machen. Email kommt per PN (Konversation)

---

**Beitrag von „5.0V10TOUAREG“ vom 25. März 2020 um 12:26**

Habe die Audiodatei per Mail gesendet.

Dieses Geräusch ist aufgenommen beim stehen und nach links und rechts einlenken

---

**Beitrag von „Franks“ vom 25. März 2020 um 13:05**

Hier das Geräusch.

<https://www.youtube.com/watch?v=Hk0BOCXrd0M>

---

**Beitrag von „juma“ vom 25. März 2020 um 13:58**

Servus,

ist das von innen oder von außen aufgenommen?



wenn ich bei einer Drückjagd am Maisacker stehe, dann hört sich der Maishäcksler auch so an...



---

### **Beitrag von „5.0V10TOUAREG“ vom 25. März 2020 um 18:52**

Habe das Handy auf dem Armaturenbrett gelegt.

Das Geräusch ist nur so wenn ich lenke, wenn ich nicht lenke läuft das Auto ganz normal.

Was mir auch noch aufgefallen ist heute ist wenn man beispielsweise auf der Bremse steht beim Ampel läuft der Motor etwas unruhig, wenn man in P stellt ist aber alles normal.

Grüße

Harry

---

### **Beitrag von „pe7e“ vom 26. März 2020 um 06:20**

Hi,

die klingt doch als wenn die leer läuft. Ist den er Ölstand korrekt?

Gruß

---

### **Beitrag von „5.0V10TOUAREG“ vom 27. März 2020 um 11:17**

Tatsächlich war zu wenig Öl drin, ich habe da gar nicht mit gerechnet da er grade für Service in der Werkstatt war und ich da doch wohl mit gerechnet habe das dieses kontrolliert wurde.

Hat jemand hier im Forum schon mal sein V10 Motor überholen lassen und hat eine Summe bereit was er dafür aus gegeben hat.

Meiner hat jetzt genau 200.000 gelaufen, weiß jetzt nicht ob man dem bis zum excitus fahren sollte oder vor alles los geht einfach dem Motor überholen sollte.

Vielleicht hat ja jemanden Erfahrungsberichte würde mich sehr freuen

---

### **Beitrag von „Franks“ vom 27. März 2020 um 12:55**

ja und? ist das Geräusch jetzt weg? Wir würden uns schon über eine Rückmeldung und vielleicht sogar über ein kurzes 'danke' freuen, wenn wir zur Lösung deines Problems beigetragen haben.

Gruß

frank

---

### **Beitrag von „5.0V10TOUAREG“ vom 27. März 2020 um 13:02**

Entschuldigung

Ja der niedrige Ölstand war wohl das Problem jetzt ist er wieder ruhig.

Sicher bin ich sehr dankbar für die Hilfe