

V6 TDI Fehler P2020 und Motorkontrollleuchte Saugrohr

Beitrag von „aud“ vom 9. Mai 2020 um 11:59

Hallo!

Kann den Fehler jemand von euch entschlüsseln?

Ist es eine hängende/defekte Saugrohrklappe?

Ist Bank 2 Fahrerseite?

Die Beifahrerseite wurde vom Vorbesitzer, vor 600km in einer freiem Werkstatt, gegen ein originales Neuteil getauscht.

V6 TDI

05.2008

Motorkennbuchstabe: CAS

240PS

110tkm

P2020

Ansaugstutzen Kanalregelung Sensor/Schalter (Bank 2) - Schaltkreis Bereich/Leistung

Status des Fehlercodes

Bestätigter Fehlercode(DTC)

Motorstatus zum Zeitpunkt der Störung

Freeze Frame Fehlercode: P2020

Berechneter Lastwert: 58,0 %

Temperatur Kühlmittel: 43 °C

Luftdruck Einlasskanal: 1,00 bar

Motordrehzahl: 755,50 U/min

Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h

Temperatur Ansaugluft: 34 °C

Luftdurchfluss: 12,80 g/s

Zeit seit Motorstart: 2 Sekunden

Einspritzdruck: 298,2 bar

Ansteuerung Abgasrückführung: 16,1 %

Fehler Abgasrückführung: -1,6 %

Barometrischer Umgebungsdruck: 1,01 bar

Spannung Kontroll-Modul: 11,560 Volt

Umgebungsluft-Temperatur: 26 °C

Gaspedalstellung D: 14,5 %

Gaspedalstellung E: 14,5 %

Festlegung Drosselklappenstellglied: 55,7 %

Beitrag von „cadtec“ vom 14. März 2022 um 07:50

Hallo zusammen

Ich habe denselben Fehler bei meinem Touareg 3.0 TDI 7L 2008, 143tkm.

Weiss jemand was das genau für ein Fehler ist und was zur Behebung gemacht werden muss?

Beste Grüsse

André

Beitrag von „cadtec“ vom 28. April 2022 um 09:27

Hallo zusammen

Habe die Lösung gefunden: [Bitte hier weiterlesen...](#)

Beste Grüsse,

André