

Scheinwerfer einstellen, Xenon und Nebel SW

Beitrag von „Janni“ vom 18. Mai 2020 um 16:11

Moin liebe Gemeinde,

der TÜV bemängelt:

4.5.2 Nebellicht links Einstellung zu hoch

4.1.2a Abblendlicht links und rechts Einstellung zu hoch

TReg 7L, V6 individual mit Luftfahrwerk; BJ 2009

Ich dachte immer der misst sich bei seiner Einschaltbegrüßung selbst ein?

Ist das ein Fall für die Werkstatt oder kann man das selber einstellen?

Vielen Dank!

Beitrag von „coala“ vom 18. Mai 2020 um 16:16

Servus Janni,

ne, da misst sich selber nix ein. Wie sollte das denn funktionieren ohne Bezugspunkt? Das läuft "nur" ein Selbsttest der Mechanik und Ansteuerung bei den Hauptscheinwerfern durch, danach wird die Grundlage angefahren, welche eben durch die Einstellung am Scheinwerfereinstellgerät vorgenommen wurde.

Ist natürlich ein Fall für die Werkstatt, das kann aber jede freie Werkstatt machen und ist fix für kleine Münze erledigt.

Grüße

Robert

Beitrag von „Janni“ vom 18. Mai 2020 um 16:51

Hi Robert,

ok, ist also nur ein Selbsttest.

Dann werd ich wohl mal die Werkstatt besuchen, dank Dir!