

# Kleine oder doch Große Probleme

**Beitrag von „Keshy“ vom 29. Mai 2020 um 01:53**

Hey ich habe seit Gestern ein v8 mit Gas Anlage gekauft . war auch nicht teuer. aber er hat so paar kleine Probleme. denke ich mir , da es mein Erster SUV in mein leben ist und ich gleich ein v8 mit gas wollte

Meine frage an euch, habe mit VCDS ausgelesen und diese Fehler erhalten . hoffe das stöt nicht wenn ich das hier alles hochlade .

sind das große Probleme?

Motor Kontrolllampe ist an . ab und zu kommt Werkstatt aufsuchen.

aso und das Getriebe Ruckelt bei warmes Öl . der Besitzer meinte ich muss Getriebe Spülung machen und es soll helfen

Vergessen zu schreiben . ist ein v8 4.2L aus bj05

-----  
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: 077-907-560-AXQ.lbl

Teilenummer SW: 4D0 907 560 BQ HW: 8E0 907 560

Bauteil: 4.2L V8/5V G 0050

Codierung: 0011875

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

VCID: 76E42A9302C3DCF2E8-5072

8 Fehlercodes gefunden:

16805 - Vorkatalysator; Bank 1

P0421 - 001 - Wirkung zu gering - Warnleuchte EIN

16815 - Vorkatalysator; Bank 2

P0431 - 001 - Wirkung zu gering - Warnleuchte EIN

17887 - Unterdrucksystem Bremse

P1479 - 008 - mechanischer Fehler

16825 - Tankentlüftungssystem  
P0441 - 002 - Durchsatz fehlerhaft - Sporadisch  
17831 - Bank 1; Sekundärluftsystem  
P1423 - 002 - Durchsatz zu klein - Warnleuchte EIN  
16684 - Verbrennungsaussetzer erkannt  
P0300 - 001 - - Sporadisch  
16686 - Zylinder 2  
P0302 - 001 - Verbrennungsaussetzer erkannt - Sporadisch  
17887 - Unterdrucksystem Bremse  
P1479 - 008 - mechanischer Fehler  
Readiness: 0000 0000

-----  
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09D-927-750.lbl

Teilenummer: 09D 927 750 BQ

Bauteil: AL 750 6A 0550

Codierung: 0004138

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

VCID: 7EF432B32AF394B2B0-5072

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 7L0-907-379-MK25.lbl

Teilenummer: 7L0 907 379 G

Bauteil: ESP ALLRAD MK25 0203

Codierung: 0014594

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

VCID: 3D76F5BF67754FAAE9-5000

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: DRV\3D0-909-13x-05.lbl

Teilenummer SW: 3D0 909 135 Q HW: 5WK 470 22

Bauteil: 0T Kessy 6610

Revision: 66105312 Seriennummer: VWZ3Z0D3283606

Codierung: 0147688

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

VCID: 3362D387513189DA0F-50E6

Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXXX

Bauteil: ELV XXXX

7 Fehlercodes gefunden:

00458 - Steuergerät für Batterieüberwachung (J367)

004 - kein Signal/Kommunikation

01308 - Steuergerät für Dachelektronik (J528)

004 - kein Signal/Kommunikation

01177 - Motorsteuergerät

008 - unplausibles Signal

00179 - Antenne Fahrerseite für Zugang und Startberechtigung (R134)

001 - oberer Grenzwert überschritten

00180 - Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startberechtigung (R135)

001 - oberer Grenzwert überschritten

00181 - Antenne Stoßfänger hinten für Zugang und Startberechtig. (R136)

001 - oberer Grenzwert überschritten

00183 - Antenne 1 Innenraum für Zugang und Startberechtigung (R138)

011 - Unterbrechung

-----  
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\7L6-907-040.clb

Teilenummer: 7L6 907 040 AF

Bauteil: CLIMAtronic R/L 4331

Codierung: 0000030

Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001

VCID: 74E0109B14BFCEE2D6-5000

2 Fehlercodes gefunden:

01592 - Sensor für Luftgüte (G238)

010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus

01207 - Steuergerät für Zusatzheizung (J364)

004 - kein Signal/Kommunikation

-----  
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\7Lx-937-049-V1.clb

Teilenummer: 7L6 937 049 M

Bauteil: 3001

Codierung: 0099580

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

VCID: 46849A5332A30C72B8-50E6

2 Fehlercodes gefunden:

01494 - Lampe für Standlicht links (M1)

010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Sporadisch

00907 - Eingriff Lastmanagement

000 - - - Sporadisch

-----  
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\3D0-909-601.lbl

Teilenummer: 3D0 909 601 F

Bauteil: 0B Airbag 8.4E+ H11 1151

Codierung: 0012354

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

VCID: 26443AD392E3EC7298-5000

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----

Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\7L6-953-549.lbl

Teilenummer: 7L6 953 549 D

Bauteil: Lenksäulenmodul 3301

Codierung: 0000031

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

VCID: 40888C4B1087224282-5000

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----

Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\7L6-920-xxx-7LA.lbl

Teilenummer: 7L6 920 881 A

Bauteil: KOMBIINSTRUMENT RB8 3135

Codierung: 0005111

Betriebsnr.: WSC 33464 133 03641

VCID: 3664EA9342439CF228-5072

1 Fehler gefunden:

02751 - Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregulierung (J745)

004 - kein Signal/Kommunikation

-----

Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl

Teilenummer: 6N0 909 901

Bauteil: Gateway K<>CAN 0101

Codierung: 0000006

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

VCID: 70E81C8B60A7F2C232-50E6

5 Fehlercodes gefunden:

02751 - Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregulierung (J745)

004 - kein Signal/Kommunikation

01327 - Steuergerät für Einparkhilfe (J446)

004 - kein Signal/Kommunikation

00484 - Steuergerät für Fahrzeuglageerkennung (J603)

004 - kein Signal/Kommunikation

01207 - Steuergerät für Zusatzheizung (J364)

004 - kein Signal/Kommunikation

01308 - Steuergerät für Dachelektronik (J528)

004 - kein Signal/Kommunikation

-----  
Adresse 22: Allrad Labeldatei: DRV\0AD-927-755.lbl

Teilenummer: 0AD 927 755 BE

Bauteil: TRANSFERCASE 0122

Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000

VCID: 7F0ACFB72DF99DBABB-5000

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 29: Lichtsteuerung li. Labeldatei: DRV\3D0-909-157.lbl

Teilenummer: 3D0 909 157

Bauteil: EVG GDL+AutoLWR(I) 0001

Codierung: 0000003

Betriebsnr.: WSC 32948 133 186815

VCID: 66C47AD352632C7258-5000

1 Fehler gefunden:

00492 - Karosserienickwinkel vom Steuergerät für Niveauregulierung

008 - unplausibles Signal - Sporadisch

---

Adresse 32: Sperrenelektronik Labeldatei: Keine

Teilenummer: 0AC 927 771 C

Bauteil: SG-Quersperre 5020

Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000

VCID: 3878E4AB48576A823A-5000

4 Fehlercodes gefunden:

02412 - Differentialsperre hinten

003 - Mechanischer Fehler - Sporadisch

02062 - Quersperre

003 - Mechanischer Fehler - Sporadisch

00532 - Versorgungsspannung

002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch

16353 - Steuergerät - Fehlfunktion

014 - defekt - Sporadisch

---

Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: DRV\7Lx-907-553-34.clb

Teilenummer: 7L0 907 553 F

Bauteil: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3081

Codierung: 0015521

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

VCID: 3664EA9342439CF228-5072

2 Fehlercodes gefunden:

01780 - Geber für Fahrzeugniveau

003 - Mechanischer Fehler - Sporadisch

01398 - Signalleitung von Zentralverriegelung: Türen auf

004 - kein Signal/Kommunikation