

Hybrid Steuergerät Freigabe

Beitrag von „PowerPaul“ vom 4. Juni 2020 um 17:39

Hallo Leute. Bin erst heute hier gelandet, also begrüße ich erstmal alle. Fahre einen T2 BJ 2010, 3.0 FSI. Habe folgendes Problem: habe bei meinem T2 Motor und Kupplung gemacht und dafür müsste ich Hybridsystem abklemmen, Jetzt muß der Steuergerät neu angelernt werden und wird nach Zugriffsberechtigung gefragt 5-Stelligem Pin, Steuergerät ist 8C. Es ist ein Fehler hinterlegt „8390- Pilotelinie für Hochvoltsystem P0A0A 00(67) - unterbrochen" denn ich nicht löschen kann (Löschung des Fehler wird vom Steuergerätabdewiesen) Kann mir da jemand Hilfestellung geben? Ich bedanke mich in vorraus.

Beitrag von „Björn“ vom 6. Juni 2020 um 15:03

Mit dem Problem solltest du dich am besten an eine Werkstatt wenden.

Beitrag von „PowerPaul“ vom 6. Juni 2020 um 16:00

Okay. Danke.

Beitrag von „PowerPaul“ vom 11. Juni 2020 um 18:54

Hallo Leute.

Gestern habe ich eine Checkliste bekommen mit vorgehensweise bei diesem Fehler und habe denn abgearbeitet. Ergebnis: er läuft wieder!

Problem war am Wartungsstecker.

Gruß Paul