

Ruckartige Gangwechsel wenn Öl auf Betriebstemperatur

Beitrag von „Keshy“ vom 10. Juni 2020 um 00:45

hey habe ein sehr komische Problem.

Wenn ich auto in kalt starte und los fahre habe ich bei getriebe schalten keine probleme. Sobald aber der anzeige (links) der zeige auf 90 ist . Fängt er bei Gang wechsel immer mit ruckel . Auch ab und zu rutsch der 2 zu 3 durch sodas die Drehzahl bis an 5t geh und dann haut er denn 3 rein .

Was kann es sein ?

Getriebe wurde schon gespült . Es hat nur bisschen was geholfen .

Auch keine Fehler meldung im getriebe . Motor läuft wie ne Uhr

Beitrag von „coala“ vom 10. Juni 2020 um 01:32

Servus,

welches Fahrzeug fährst du denn? Ein „4.2“ gemäß deinem Profil kann ja kein Touareg III / CR sein.

Grüße

Robert

Beitrag von „Keshy“ vom 10. Juni 2020 um 02:36

ups vergessen zu schreiben . Ist ein vw v8 4.2 benziner 7l bj 05

Beitrag von „pe7e“ vom 10. Juni 2020 um 07:38

Hallo Keshy,

mit der Wassertemperaturanzeige wird das wenig zu tun haben. Ich würde eher davon ausgehen, dass das Getriebe, wenn es warm ist, schlecht schaltet. Hier schafft eine Getriebespülung Abhilfe. Leider hast du sehr wenige Infos zu deinem Auto geschrieben, sodass man auch keine verlässliche Einschätzung schreiben kann (Laufleistung / Historie, kam das plötzlich oder schleichend ...)

Gruß Pete

Beitrag von „bella_b33“ vom 10. Juni 2020 um 10:36

[Zitat von pe7e](#)

Hier schafft eine Getriebespülung Abhilfe

Moin Moin,

Getriebe hat er schon spülen lassen, wenn ich das richtig verstanden hab.

Gruß

Silvio

Beitrag von „pe7e“ vom 10. Juni 2020 um 11:04

[Zitat von bella_b33](#)

Moin Moin,

Getriebe hat er schon spülen lassen, wenn ich das richtig verstanden hab.

Gruß

Silvio

Hi,

das hatte ich auch gelesen. Dennoch ist anzunehmen das im Schieberkasten was hängt - vielleicht ist da auch eine Feder gebrochen...

das ist aber nur Kaffeesatzleserei ohne weitere Infos. Für eine Feder spricht zum Beispiel dass das plötzlich kam - wenn es eher schleichend kam, dann können es allgemein Ablagerungen sein...

Gruß

Beitrag von „Keshy“ vom 10. Juni 2020 um 12:52

hey also das auto hat 255t km . Habe es von eine älteren heer gekauft . Der meint er hat das auch schon gehabt und so immer gefahren . Und er hat viel gezogen .

Auto hat eine gas anlage . Aber ob Benzin oder Gas es ruckelt immer .

Spülung habe ich gemacht . Hat wenig gebracht .

Dachte ganz links von tacho das es ist getriebe öl .

Wie gesagt . In kalt schaltet er so Butter weich . Sobald aber die Anzeige auf 90 zeigt fängt er an . Hoch oder runter

Beitrag von „Keshy“ vom 10. Juni 2020 um 18:30

So jetzt kommt das mysteriöse . Mache ich das auto auf vorletzte Stufe. Luftfahrwerk . Schaltet er Butter weich . Mache ich wieder runter . Ruckelt es . Also doch nicht das getrieb oder ?

Beitrag von „pe7e“ vom 10. Juni 2020 um 20:08

Hi,

Vielleicht kannst du das Problem in ganzen Sätzen oder zusammenhängenden Wortgruppen beschreiben. Da kann man es leichter verstehen.

Gruß pete

Beitrag von „Keshy“ vom 11. Juni 2020 um 12:58

Na man kann doch das luftfahrwerk hoch und runter machen . Wenn ich denn schalter nur nach recht drehe geht das auto in vorletzte Stufe und ab da läuft es ohne ruckeln , drehe ich denn schalter wieder nach links in normale Stufe , fängt er an zu ruckeln

Beitrag von „bella_b33“ vom 11. Juni 2020 um 14:15

[Zitat von Keshy](#)

Na man kann doch das luftfahrwerk hoch und runter machen . Wenn ich denn schalter nur nach recht drehe geht das auto in vorletzte Stufe und ab da läuft es ohne ruckeln , drehe ich denn schalter wieder nach links in normale Stufe , fängt er an zu ruckeln

Moin,

AFAIK hängt die Getriebesteuerung NICHT mit der Höhenverstellung des Luftfahrwerkes zusammen. Aber vielleicht meldet sich da noch jemand mit Detailwissen zu Wort.

Gruß

Silvio

Beitrag von „IGOR_V10“ vom 11. Juni 2020 um 17:26

Moin,

könnte es sein das es eher an Antriebswellen oder Kardanwellen liegt? Verändert sich dadurch möglicherweise ein Winkel wodurch der Lauf einem nicht mehr ruckelig vorkommt? Möglicherweise hängt es ja garnicht am Getriebe, sondern an einem Flansch bzw. Lager.

Gruß

Igor

Beitrag von „Keshy“ vom 11. Juni 2020 um 19:27

Das ist eine sehr gute Frage. Dann würde auch nicht der 3 Gang durch rutschen .

bin echt am verzweifeln. Montag wird die dichtung zwischen Motor und getriebe . Weil er da viel Öl verliert. Mal sehen ob es davon kommt .

Beitrag von „pe7e“ vom 11. Juni 2020 um 20:17

Hi,

ich geb es an der Stelle auf. Habe es ja bereits geschrieben - es werden Fakten benötigt - nun kommt nebenher mal, das er zwischen Motor und Getriebe undicht ist...

Auf Ratespiele aufgrund von Informationsmangel habe ich keine Lust.

Gruß und Aus

Pete

Beitrag von „IGOR_V10“ vom 11. Juni 2020 um 20:30

[Zitat von Keshy](#)

Montag wird die dichtung zwischen Motor und getriebe . Weil er da viel Öl verliert. Mal sehen ob es davon kommt .

Du hast Dir damit vermutlich selbst die Antwort auf deine Frage gegeben.

Beitrag von „Keshy“ vom 12. Juni 2020 um 00:44

ja ich hoffe das es was bringt . Sonnst muss das getriebe gewechselt werden. Ich gebe bescheid

[pe7e](#)

Ich habe doch geschrieben was für wagen ich habe .

Vw touareg 7l v8 4.2 benziner mit gas anlage

Beitrag von „Keshy“ vom 24. Juni 2020 um 13:03

Soooooo, Zwischen Getriebe und Motor wurde die Dichtung gewechselt . Filter und neues Öl kam rein . dann probefahrt gemacht , sobald die anzeige wieder auf 80-90 grad anzeigt fängt er wieder an zu ruckeln bei gang wechseln. es kann doch nicht sein. woran kann es noch liegen ? es tropft nicht mehr unter auto raus alles gans.

der motor wurde mit VCDS ausgelesen keine Fehler .motor läuft sehr sauber Getriebe meldet bei Schalten auch keine Fehler . muss echt jetzt das Getriebe gewechselt werden ? das will ich vermeiden weil es sau teuer ist .

hat jemand ein tip was ich noch machen kann ?

Beitrag von „GüntherK“ vom 24. Juni 2020 um 18:05

Ich würde mit vcds mal die Öltemperaturen im Getriebe während des Aufwärmens checken.

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/25413-ruckartige-gangwechsel-wenn-%C3%B6l-auf-betriebstemperatur/>

Eventuell ist ein Temperatursensor defekt und liefert falsche Werte.

Vor vielen Jahren, bei meinem A6 2,5TDi, gab es einen eigenen Wassertemperatursensor am Motor,

der nur für das Getriebe Daten geliefert hat. Wenn der defekt war, hat das Getriebe gesponnen, ohne das im Kombiinstrument falsche Werte angezeigt wurden. Fehlerspeicher war auch leer.

Villeicht gibts beim Touareg auch so eine Konstellation.

Also mal alle relevanten Temperaturen auf Plausibilität prüfen!

Beitrag von „Keshy“ vom 24. Juni 2020 um 22:07

Getriebe Temperatur zeigt nicht mehr als 95 Grad an . Sobald 80 erreicht wird fängt er an zu ruckeln mal viel mal wenig .