

Fenster Hinten Links ohne Funktion

Beitrag von „Winni-Pu“ vom 13. Juni 2020 um 11:56

Hallo Zusammen,

nun hoffe ich mal hier weiß einer recht schnell einen Rat . Denn es soll am Nachmittag regnen und mein Hinteres Fenster bewegt sich weder hoch noch runter. Fehlerauslese zeigt mir immer an keine Verbindung zur hintern Tür.

An was könnte es liegen? 🤔 Alle anderen Fenster gehen ohne Probleme

Grüße

Winni

Beitrag von „Winni-Pu“ vom 13. Juni 2020 um 15:13

[Zitat von Winni-Pu](#)

Hallo Zusammen,

nun hoffe ich mal hier weiß einer recht schnell einen Rat . Denn es soll am Nachmittag regnen und mein Hinteres Fenster bewegt sich weder hoch noch runter. Fehlerauslese zeigt mir immer an keine Verbindung zur hintern Tür.

An was könnte es liegen? 🤔 Alle anderen Fenster gehen ohne Probleme

Grüße

Winni

Habe nun die Türverkleidung ab gemacht, das Fenster von Hand hoch gemacht. Runter geht es über den Schalter nur Hoch nicht mehr , auch kein Klacken oder so . Motor hin ?

Grüße

Winni

Beitrag von „coala“ vom 13. Juni 2020 um 15:30

Servus Winni,

da es ja nur ein Motor ist und der anscheinend ja noch (in Richtung Scheibe runter) läuft, käme, neben einem elektrischen Defekt, evt. noch eine Schwergängigkeit der Mechanik in Frage. Hast du mal verglichen mit dem gegenüberliegenden Fenster, ob es da Unterschiede gibt in der Laufgeschwindigkeit beim Öffnen?

Und oben hast du geschrieben, das Fenster ginge weder rauf noch runter, jetzt scheint es ja wenigstens elektrisch zu öffnen sein, wenn ich das richtig verstehe? Funktionieren beide Taster nicht, also Fahrtür und Tür hinten?

Grüße

Robert

Beitrag von „Winni-Pu“ vom 13. Juni 2020 um 17:38

Hallo Robert,

ja , das erste schrieb ich bevor ich die Türverkleidung demontiert hatte und die Kabel nachgesehen hatten. Dachte es wäre was gescheuert. Nun, runter gehen eigentlich alle Scheiben gleich schnell . Nur eben hinten Links nicht mehr rauf . Motor ab und mit der Hand hoch ziehen geht aber recht leicht.

Grüße

Winni

Beitrag von „coala“ vom 13. Juni 2020 um 17:46

Servus Winni,

na verdächtig ist das ja schon, wenn zumindest eine Richtung nach Demontage der Türverkleidung plötzlich wieder läuft. Da würde ich zuallererst in Richtung Kabelbruch forschen.

Grüße

Robert

Beitrag von „Winni-Pu“ vom 13. Juni 2020 um 17:48

Hallo Robert,

da ich neuer Touareg Fahrer bin, in eigentlich auch recht zufrieden . Habe viele Jahre ML 55 gefahren, gebe aber zu der Touareg ist in vielen wesentlich besser.

Kennst du Dich gut bei dem Touareg aus ? denn ich haben noch einen Fehler den ich immer wieder lösche da mir keiner sagen kann wo dieser Sensor sitzt oder für was der genau ist

Fehlermeldung: Drucksensor 2 für Abgasunterbrechung

was soll mir das sagen ? wo finde ich das Ding ?

Kannst du mir da weiter helfen ? ist ein V10 aus 2009

Grüße

Winni

Beitrag von „coala“ vom 13. Juni 2020 um 18:07

Servus Winni,

falls kein Tippfehler: Da fehlt ein Leerzeichen zwischen den Wörtern Abgas und Unterbrechung. Nicht das Abgas wird unterbrochen, die elektrische Verbindung zum Differenzdrucksensor ist es, bzw. er ist am abnippeln 😊 .

Zu dieser Thematik schau bitte mal hier in [diesem Thema](#).

Grüße

Robert

Beitrag von „Derrick“ vom 14. Juni 2020 um 13:14

Der Fensterheber lässt sich weder mit dem vorderen noch dem hinteren Schalter betätigen?

Hatte das schon (bei Audi) das der Schalter defekt war und auch nur noch in eine Richtung funktionierte.

Aber zumindest bei den hinteren Scheiben hast Du ja 2 Schalter, um das Problem einzugrenzen...