

Schleichender Kühlmittelverlust im Motorraum

Beitrag von „manyak34“ vom 23. Juni 2020 um 07:12

Hallo, ich habe leider ein Problem mit meinem Dicken (T2 Baujahr 2015 3.0TDi 262 Ps) und zwar verliert der irgendwo Kühlwasser. Ich habe das Kühlsystem abdrücken lassen und die Wasserpumpe + Ölfiltergehäuse waren undicht habe es daraufhin wechseln lassen. Und jetzt kommt da irgendwo immernoch Wasser raus und zwar einmal links welches auf die Lichtmaschine tropft und einmal rechts auf selber höhe welches nur schleichend ist.

Und seit kurzem wird er etwas schneller warm als sonst.

Ansonsten fährt er sich ganz normal und überhitzt nicht also konstant auf 90Grad. Kein weißer Qualm aus dem Auspuff und auch kein Öl im Ausgleichsbehälter...

Kann mir da jemand vllleicht weiterhelfen ?

Ich bedanke mich im Voraus.

Bin neu im Forum

Beitrag von „bella_b33“ vom 23. Juni 2020 um 17:56

Moin,

Ich hab nur einen Tip:

Nochmal abdrücken lassen und gucken wo es herkommt.

Gruß

Silvio

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 25. Juni 2020 um 00:01

Hi

Vor allem solltest Du ihn im warmen Zustand abdrücken lassen.

Gruss