

# Welches Steuergerät für Solardach?

**Beitrag von „micha912“ vom 26. Juni 2020 um 23:57**

Hallo zusammen,

letztes Wochenende hatte ich das Schiebedach mal als Aufstelldach genutzt. Dabei gab es folgendes Phänomen: beim Schließen senkte es sich auch ab, dann hob es sich aber sofort wieder selbstständig an. Es ließ sich auch nicht mehr komplett auffahren, sondern blieb in der Hub-Stellung. Erst als der Wagen eine Weile stand, waren wieder alle Funktionen gegeben. Dabei ist mir jetzt aufgefallen (vielleicht war es auch schon immer so), daß das Dach im geschlossenen Zustand hinten nicht bündig mit dem Dach abschließt, als hätte es beim Rausdrücken schon frühzeitig gestoppt. Dadurch ist dort jetzt ein kleiner Versatz, der natürlich auch Angriffsfläche für Regen bietet. Also wollte ich mir mal das zugehörige Steuergerät anschauen, ob es da Möglichkeiten gibt, die Endpositionen zu korrigieren - aber welches Steuergerät ist es? 🤔 Weder 26 - Elektr. Dachbet. noch 38 - Dachelektronik reagieren. Wo versteckt sich das Solardach?

Euch allen ein schönes Wochenende 👍

---

**Beitrag von „micha912“ vom 14. Juli 2020 um 23:15**

Keiner ne Idee? 🤔

---

**Beitrag von „Todi“ vom 16. Juli 2020 um 15:04**

Servus micha,

auch wenn du es nicht explizit schreibst vermute ich du versuchst das Dach per VCDS anzusprechen?

Ich bin jetzt kein Spezialist für die Elektronik im 7L, aber das Komfortsystem (46) wäre für mich hierbei ein üblicher Verdächtiger 😊

Gruß

Todi

---

### **Beitrag von „micha912“ vom 17. Juli 2020 um 05:35**

Todi, sorry und danke für den Hinweis..... 😬

Ja, ich meinte mit VCDS. Auch im STG 46 hab ich nichts passendes gefunden. Aber das Dach ist momentan auch das kleinste Problem, das mir zu schaffen macht - siehe Folgebeiträge.

---

### **Beitrag von „pe7e“ vom 17. Juli 2020 um 07:14**

Hi,

kenne mich beim 7L mit dem Dach nicht aus, beim 7P gibt es aber das gleiche Verhalten wenn der Schließvorgang zu schwergängig ist. Das Dach stoppt den Vorgang und geht ein Stück weit wieder auf. Abhilfe schafft reinigen der der Gleitflächen und schmieren aller beweglichen Teile.

Du kannst das Schließen beim 7P auch erzwingen indem du den Drehknopf nach unten ziehst und festhältst.

Gruß

---

### **Beitrag von „micha912“ vom 17. Juli 2020 um 14:33**

Hi Pete, das mit dem Knopf versuch ich mal. Ansonsten hab ich da oben mittlerweile alles gereinigt und neu geschmiert, der Fehler des automatischen wieder Öffnens beim Schließvorgang ist bisher nicht wieder aufgetreten. Bleibt die Frage, wie die Endpositionen erfasst werden. Schnöde über Endlagenschalter? Dann wäre es ja einfach, die mal zu korrigieren, damit das SD auch wieder bündig mit dem Rest abschließt.