

Scheppern an der Hinterachse.

Beitrag von „hennermost“ vom 1. Juli 2020 um 08:48

Moin liebe Touareg-Freunde,

heute schreibe ich meinen ersten Beitrag für diese Forum, Anlass war das Scheppern eines Bleches an der Hinterachse und eine Suche in verschiedenen Foren nach der Ursache. Die Lösung war so einfach wie kurios! Nachdem ich alles mögliche ausprobiert habe, bin ich heute zur VAG-Werkstatt hier in Kassel gefahren. Auto auf die Bühne - und noch bevor ich meine Vermutung äußern konnte (die Bleche hinter den Bremsscheiben sind schuld!?) hatte der Kollege das Problem schon erkannt und gelöst. Auf dem Achsträger gibt es es eine Vertiefung. Dort lag ein ca. 4cm großer Schotterstein - und klapperte fröhlich vor sich hin. Also: schön nach "Fremdkörpern" Ausschau halten! Liebe Grüße an Alle! 😊

Beitrag von „bella_b33“ vom 1. Juli 2020 um 09:07

Moin Moin,

Danke für den Tip....da sieht man mal, daß Du Deinen Touareg auch artgerecht bewegst.

Weiterhin herzlich willkommen im Forum, wir freuen und natürlich auf eine kleine Vorstellung von Dir und Deinem Touareg :-), für die es extra [einen Bereich](#) gibt.

Gruß

Silvio

Beitrag von „PowerPaul“ vom 4. Mai 2022 um 09:33

Hallo hennermost! Hatte ich auch schon mal gehabt. Wenn du mal Hilfe benötigst oder Fragen hast, kannst du dich ruhig bei melden, bist ja auch irgendwo in der Nähe. Grüße aus Korbach.