

## **4c -Klimaanlage - Steuergerät hat keine Kommunikation mit VCDS**

**Beitrag von „matisbad“ vom 22. August 2020 um 20:37**

Hallo zusammen, habe bisher nicht in der SUFU gefunden.

Ich habe in meinem DICKEN eine 4 Zonen Klima.

Hinten kommt nur Warme Luft raus.

Vorne ist alles i.O

System wurde geprüft und ist auf dem richtigen Füllstand.

VCDS gibt folgende Info'S

In der Übersicht: 28-Heizung/Klima hi. -- Status: i.O. 0000

In der einzel Adresse :

-----

Adresse 28: Heizung/Klima hi.

nicht erreichbar

-----

Ich müßte doch über die hintere ECE die Kalibrierung der Stellmotoren durchführen können.

Nur ich komme auf der 28er Adresse nicht rein.

Hatte jemand schonmal dieses Problem?

Andere Tips / Hinweise?

Ich möchte , wenn möglich, die Demontage der hinteren Seitenverkleidung vermeiden.