

STG 09 Bordnetz - un plausible Codierungen

Beitrag von „micha912“ vom 24. August 2020 um 11:51

Hallo zusammen,

ich bin letzte Woche wegen meiner Fragestellung zum Solardach mal im Bordnetz-Steuergerät (lange Codierung) gelandet und da waren einige Ungereimtheiten:

- **Regen- /Lichtsensoren** war inaktiv, obwohl die Wischerautomatik funktioniert hat -> jetzt klappt es auch mit dem Licht in der AUTO-Stellung am Schalter
- **Coming Home** war inaktiv -> ist jetzt im FIS erreichbar und einstellbar
- **SRA** war inaktiv, ich dachte bisher, die Pumpe ist defekt - > funktioniert jetzt auch
- **Luftfederung Wake-Up** war inaktiv, hab ich aktiviert, aber dazu muss ich mich noch belesen. Also im Großen und Ganzen ein Erfolg und einige Fehler weniger 😊

Dafür war das elektr. Kraftstoffpumpen-Relais aktiv, was ja nur für Otto-Motoren gilt 🤔 - > jetzt deaktiviert. Ich vermute fast, das dieses STG mal ausgetauscht und nicht angepasst wurde.

Allerdings nimmt das STG die Codierung für die **Zweitbatterie verbaut (nur V10 TDI)**, den ich ja hab, nicht an. Weiß jemand, warum?

Dafür könnte ich **Zweitbatterie verbaut (Standheizung verbaut)** aktivieren, obwohl ich ja nur den Zuheizer habe.

Muss noch erwähnen, das dieses Steuergerät bis auf **Eingriff Lastmanagement** nie auffällig war. Aber das mit der Zweitbatterie ist mir noch nicht ganz eindeutig.

Viele Grüße,

Micha

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 24. August 2020 um 12:41

Hi Micha

Mit der Zweitbatterie: Versuch mach kluch!

(Wie beim Getriebe! 😊)

Vielleicht hilft es auch mal zum Freundlichen und das Steuergerät neu flashen lassen.

Viel Erfolg