

V10 TDI Kühlwasser im Öl

Beitrag von „TouaregDD“ vom 24. Oktober 2020 um 01:33

Hallo Zusammen,

habe bei meinem R50 Kühlwasserverlust.

Das Kühlwasser sammelt sich im Öl. Wenn ich den Ölmesstab ziehe habe ich eine hellbraune Brühe.

Hatte jemand die selbe Erfahrung?

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit:

1. Ölkühler bzw. Ölfiltergehäuse
2. Wasserpumpe Dichtungen zur Welle
3. AGR Kühler ? Würde sich da das Wasser auch im Motoröl sammeln?
4. Zylinderkopfdichtung(en) hatte das jemand beim V10 TDI?
5. Was wären weitere Möglichkeiten?

Vielen Dank für eure Antworten!