

# Fahrersitz komplett ausgefallen

**Beitrag von „Leoo“ vom 29. Oktober 2020 um 02:24**

Hallo Touareg Freunde,

bei meinem T2 BJ2011 V8 TDI muss Batterie gewechselt werden, aber Fahrersitz ist komplett ausgefallen

weder mit memory noch manuell kann ich es nicht bewegen :cursing::cursing:

ich komme an die hintere schrauben nicht ran...

meine frage gibt es eine Möglichkeit den Fahrersitz zu bewegen

ich möchte mich schon im voraus für jede Hilfe bedanken

---

**Beitrag von „pe7e“ vom 29. Oktober 2020 um 06:16**

Hallo Leoo (mangels Vorstellung und Realname),

das der komplette Sitz ausgefallen ist, ist relativ unwahrscheinlich. Da sind etliche Motoren verbaut die nicht alle auf einmal ausfallen.

Ich würde mal im Sicherungskasten schauen ob da der Fehler zu finden ist. So weit ich mich erinnere ist pro Sondersitz eine Sicherung verbaut. Zusätzlich die Steckverbindungen vorn unter dem Sitz prüfen.

Sollte das Fahrzeug vollständig entladen sein (der Batteriewechsel hat sicher seinen Grund), dann natürlich im Motorraum für ausreichend Stromversorgung sorgen - sonst geht da logischerweise gar nichts.

Gruß Peter

---

**Beitrag von „Sittingbull“ vom 29. Oktober 2020 um 07:48**

Hallo zusammen,

der User meint bestimmt, dass sich wegen fehlendem Strom der Sitz nicht bewegen lässt 🚗

Grüße von Stephan 🤖

---

### **Beitrag von „Leoo“ vom 30. Oktober 2020 um 03:33**

Hallo zusammen ,

habe mein Profil bearbeitet 😊

nochmal zur meinem großen sorge wegen Fahrersitz ,so Batterie hat laut ATU 49% Kapazität also muss gewechselt werden

hab ein Batterie bestellt und heut auf morgen kann ich Fahrer Sitz nicht mehr verstellen alles ausgefallen weder manuell noch über Memory

deswegen komme ich auf die hintere schrauben nicht.

gibt es eine Möglichkeit irgendwie den Fahrersitz zur bewegen

wollte ich wissen 😞😞

LG levent

---

### **Beitrag von „pe7e“ vom 30. Oktober 2020 um 04:58**

Hi,

Hast du denn die Sicherungen gecheckt?

Gruß

---

### **Beitrag von „Leoo“ vom 30. Oktober 2020 um 08:45**

Hi

Ja Sicherungen hab ich gecheckt

Sind in Ordnung

Gruß

---

### **Beitrag von „pe7e“ vom 30. Oktober 2020 um 09:14**

Hi,

das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Das Steuergerät vom Sitz speichert sich zwar Informationen bezüglich der Sitzeinstellungen. Die Motoren sind aber quasi direkt mit Strom verbunden. Kannst du mal auslesen was das Steuergerät vom Sitz meldet?

Den Sitz kannst du einerseits an der Sitzschiene oder am Gestell lösen. Die Schrauben vom Gestell sind hinten unter dem Teppich. Wenn der Sitz sich nicht bewegt wird das eine ziemliche Fummellei. Vorn sind die Schrauben ebenfalls unterm Teppich zu suchen (Beispiel + Bilder EBA hier im Forum... oder mal bei Youtube nach Batterie Touareg Tauschen suchen)

Gruß Peter

---

### **Beitrag von „IngoM“ vom 30. Oktober 2020 um 15:03**

Hallo,

kann es evt. sein, dass das BMS wegen Unterspannung der Batterie die Stromversorgung der Sitzverstellung abgeschaltet hat?

Wenn ja, könnte es ja vielleicht helfen die Batterie zu laden, bzw. eine Fremdbatterie anzuschließen.