

Standheizung ohne Funktion

Beitrag von „gaidienz“ vom 19. November 2020 um 15:04

hallo leute.

heute bekam ich meine gsm fernbedienung von der firma wibutec zur steuerung meiner standheizung per app eingebaut. (aufrüstung vom zuheizer zur standheizung).

zuhaus angekommen, hab voller vorfreude die app konfiguriert, empfang alles super, startknopf gedrückt... PUSTEKUCHEN... nix passiert... ich bekomme die rückmeldung, dass die standheizung das signal "ON" bekommen hat aber nix passiert.

dann habe ich das vcds angeschlossen und da kam auch gleich das problem..

(siehe bild).

jetzt muss ich dazu sagen, dass ich jetzt hier schon einiges durchgelesen habe u d es scheint wohl am steuergerät zu liegen... denkt ihr es ist "günstiger" ist das steuergerät zu tauschen oder gleich einen generalüberholten thermo top c zu kaufen?

Beitrag von „FrankS“ vom 19. November 2020 um 15:17

Als allererstes würde ich mal bei der Firma nachfragen, warum sie den Einbau nicht getestet haben und einen (vermutlich zahlenden) Kunden mit einem nicht funktionierenden Produkt wieder nach Hause fahren lassen...

Gruß

frank

Beitrag von „gaidienz“ vom 19. November 2020 um 15:35

hallo frank.

das gerät, welches verbaut wurde funktioniert ja. (bekomme rückmeldung per sms)

das thermo top ist das problem...

Beitrag von „coala“ vom 19. November 2020 um 15:47

[Zitat von gaidienz](#)

[...] jetzt muss ich dazu sagen, dass ich jetzt hier schon einiges durchgelesen habe u d es scheint wohl am steuergerät zu liegen... denkt ihr es ist "günstiger" ist das steuergerät zu tauschen oder gleich einen generalüberholten thermo top c zu kaufen? [...]

Servus,

der Fehlercode (oder besser der Text) deutet ja auf ein defektes Gebläse hin. Du schreibst aber dass du gelesen hättest, es läge wohl am Steuergerät. Stammt diese Info aus *unserem* Forum?

Grüße

Robert

Beitrag von „gaidienz“ vom 19. November 2020 um 15:49

[Zitat von coala](#)

Servus,

der Fehlercode (oder besser der Text) deutet ja auf ein defektes Gebläse hin. Du schreibst aber dass du gelesen hättest, es läge wohl am Steuergerät. Stammt diese Info aus *unserem* Forum?

Grüße

Robert

hallo.

laut vw sind gebläse und steuergerät unter einer teilenummer bestellbar?!

7L6819953E

Beitrag von „pe7e“ vom 19. November 2020 um 16:15

Hi,

du kannst zunächst probieren, das Gerät zu entriegeln.

Das geht mittels VCDS: [siehe hier](#)

Manchmal sind die Geräte etwas zickig. Da kann entriegeln und nochmal testen helfen.

Solange das Gerät nicht entriegelt ist, wird es auch keinen Mucks mehr tun...

Gruß Peter

Beitrag von „Franks“ vom 19. November 2020 um 16:23

[Zitat von gaidienz](#)

hallo frank.

das gerät, welches verbaut wurde funktioniert ja. (bekomme rückmeldung per sms)

Ja schon, aber du hast dir das Ding ja wohl kaum einbauen lassen, um eine Rückmeldung vom GSM Modul zu bekommen, sondern um die Standheizung steuern zu können. Und das hätte die einbauende Firma ja wohl mal testen können.

Gruss

frank

Beitrag von „gaidienz“ vom 19. November 2020 um 17:22

stimmt...

es ist aber jetzt wie es ist und ich brauche eine lösung.

die firma hat ja da nix verbockt. die standheizung hat das problem und nicht die steuerung.

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 19. November 2020 um 20:23

Hallo DU!

Das Steuergerät ist an dem Zuheizer/ an der Standheizung verbaut. Da ist nix mit separat tauschen.

Aber es gibt Firmen, die die Standheizung reparieren.

Ich habe das schon bei [dieser](#) machen lassen. Bis jetzt funktioniert meine Standheizung.

Schöne Grüße

Beitrag von „gaidienz“ vom 19. November 2020 um 23:20

danke für den tipp.

ich habe schon mit denen geschrieben u d wir sind uns einig geworden.

weisst du ob für den ausbau der standheizung der kotflügel runter muss?

lg

Beitrag von „micha912“ vom 19. November 2020 um 23:34

Nein, die Radhausschale muss aber raus.

Beitrag von „gaidienz“ vom 20. November 2020 um 22:16

ok danke.

muss nach dem austausch der standheizung irgendwas neu angelernt oder codiert werden?

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 22. November 2020 um 21:27

Hi

Auch dazu ein klares "Nein"

Gruss

Beitrag von „jochen340“ vom 24. November 2020 um 15:06

Mir sagt VW ein Nachrüsten sein problematisch wegen der gesamten Elektronik

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 24. November 2020 um 18:17

Hallo Jochen

Was willst Du uns mit Deinem Post sagen?

[Zitat von jochen340](#)

Mir sagt VW ein Nachrüsten sein problematisch wegen der gesamten Elektronik

In diesem Thread hier geht es um den Touareg 1.

Schöne Grüsse