

Fehlercode 00353 Funktionsrückmeldung Regler für Frischluftgebläse

Beitrag von „MEtouareg86“ vom 20. November 2020 um 23:06

Habe folgendes Problem bei meinem 7L Bj.: 2005; 3.0 TDI V6, das folgender Fehlercode Auftritt:

00353 Funktionsrückmeldung Regler für Frischluftgebläse

002 unter Grenzwert unterschritten

Und das Gebläse ist aus gefallen

Frage muss der Motor oder der Regler getauscht werden?

Nichts genaueres in der SuFu gefunden

Beitrag von „MEtouareg86“ vom 26. November 2020 um 11:00

Hat sich geklärt war der Gebläsemotor

Beitrag von „coala“ vom 26. November 2020 um 11:09

Danke für die Rückmeldung, damit hilfst du gegebenenfalls auch anderen User weiter 🙌.

Grüße

Robert