

# Fehlercode 00353 Funktionsrückmeldung Regler für Frischluftgebläse

**Beitrag von „MEtouareg86“ vom 20. November 2020 um 23:06**

Habe folgendes Problem bei meinem 7L Bj.: 2005; 3.0 TDI V6, das folgender Fehlercode Auftritt:

00353 Funktionsrückmeldung Regler für Frischluftgebläse

002 unter Grenzwert unterschritten

Und das Gebläse ist aus gefallen

Frage muss der Motor oder der Regler getauscht werden?

Nichts genaueres in der SuFu gefunden

---

**Beitrag von „MEtouareg86“ vom 26. November 2020 um 11:00**

Hat sich geklärt war der Gebläsemotor

---

**Beitrag von „coala“ vom 26. November 2020 um 11:09**

Danke für die Rückmeldung, damit hilfst du gegebenenfalls auch anderen User weiter 🙌.

Grüße

Robert