

Linker Außenspiegel kein Strom

Beitrag von „artosart“ vom 29. November 2020 um 10:59

Schönen Sonntag,

Bei meinem T 7L 2003 keine Funktion des fahrerseitigen Außenspiegels. Weder Einstellung noch Heizung. Rechter Spiegel alles o.k.

Sicherung geprüft, in Ordnung

Mittelkonsole entfernt, Stecker gecheckt, saß korrekt, mit Kontaktspray behandelt

Türverkleidung ausgebaut, braunen Stecker beim Steuergerät abgezogen, Kontaktspray, dann mit vorhandenem Ersatzspiegel versucht, weiterhin O

Gibt es zwischen der Bedieneinheit Mittelkonsole und der Steckverbindung im Steuergerät Fahrertüre noch irgendwo eine Steckverbindung, falls ja, wo und wie kommt man ran?

Vielen Dank für Hilfestellung,

Herzliche Grüße und schönen Sonntag!

Gerald

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 29. November 2020 um 11:15

Guten Morgen Gerald

Ich würde mal den Kabelbaum, der vom Fahrzeug in die Tür kommt, überprüfen. Ist ja gut möglich, dass da ein Kabelbruch entstanden ist. Funktioniert denn alles andere, was man in der Tür so bedienen kann? Oder hast Du mal versucht, bei einer anderen Türstellung den Spiegel zum Leben zu erwecken?

Schöne Grüße

Beitrag von „artosart“ vom 29. November 2020 um 11:22

Hallo Martin,

vielen Dank für die Anregungen.

Sonst alle Türfunktionen o.k.

Herzlich,

Gerald

Beitrag von „chrisTT“ vom 29. November 2020 um 12:39

Hallo Gerald,

hast du schon gemessen, ob Strom ankommt? Bei meinem war nur der Motor von Glas defekt. Das aber im Sommer, da hatte ich keine Anstalten gemacht, die Heizung zu probieren.

Gruß

Chris

Beitrag von „artosart“ vom 29. November 2020 um 13:05

Hallo Chris,

gemessen nicht, aber mit einem funktionierenden Ersatzspiegel getestet, liegt also kein Strom an.

Herzlich,

Gerald

Beitrag von „artosart“ vom 4. Dezember 2020 um 11:22

Problem noch nicht gelöst...

Hallo T-Freunde,

darf ich nochmals nachfragen, ob jemand von Euch weiß, ob zwischen Stecker Bedienschalter des li. Außenspiegels und Stecker im Türsteuergerät nur eine durchgehende Kabelverbindung besteht, oder ob irgendwo dazwischen sich noch eine Steckverbindung befindet, die ev. geprüft werden kann. Und falls ja, wie ist sie zugänglich. Vielen Dank, herzliche Grüße! Gerald