

VW Touareg 7P V8 TDI, Vergleichswerte Injektoren benötigt

Beitrag von „Johann1985“ vom 10. Dezember 2020 um 01:14

Hallo, kann jemand injektorn werte hochladen zum Vergleich, meine Qualmt raucht stark aus dem linken Auspuff, im kaltem Bereich.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Beitrag von „GüntherK“ vom 10. Dezember 2020 um 09:42

Mit Injektorenwerten kann ich nicht helfen, aber kontrolliere mal das Ladeluftsystem.

Eventuell ist eine Schlauch undicht. Dann raucht er auch schwarz aus dem Auspuff, weil er zu wenig Luft bekommt.

Beitrag von „macko“ vom 10. Dezember 2020 um 13:28

Servus,

[GüntherK](#): Das gleiche hatte ich auch schonmal gelesen.

Also alle Schläuche kontrollieren...

Gruß

Marco

Beitrag von „Johann1985“ vom 10. Dezember 2020 um 21:39

Hallo zusammen, danke für den Tipp, es wurde vor 3 Wochen steurkette erneuert, im Werkstatt würde man doch sehen müssen wenn undicht wehre.

Beitrag von „Johann1985“ vom 10. Dezember 2020 um 21:42

Achso das Problem war vor der Reparatur auch vorhanden.

Mich würde auch so interessieren welche Grenzwerte erlaubt sind.

Beitrag von „Johann1985“ vom 10. Dezember 2020 um 21:46

ich denke auch wenn es irgend wo undicht wehre dann würde er auch im warmen Zustand qualmen