

Fehler Niveausensor vr

Beitrag von „Lbs-v10“ vom 20. Dezember 2020 um 16:09

Hallo ich habe ein Problem mit meinem Fahrwerk er sagt Niveausensor VR Fehler im Stromkreis.

So die kabel direkt zum Steuergerät gemessen alles ok. Neuen Sensor bestellt nicht original aber gefühlt sehr wertig.

Der Fehler aber bleibt. Hat einer eine Idee was das sein kann?

Steuergerät defekt eventuell?

Doch der neue Sensor defekt? Hat einer eine Idee was es sein kann?

Mfg

Beitrag von „micha912“ vom 21. Dezember 2020 um 16:11

Schon mal in der VCDS-Wiki (falls damit ausgelesen) nach der Fehlernummer geschaut?

Micha

Beitrag von „Lbs-v10“ vom 22. Dezember 2020 um 09:28

Natürlich, auch mwb kontrolliert.

Ich frage mich halt ob es schon öfters defekte Steuergeräte gab? Leitungen alle in Ordnung. Sensor neu und dennoch der Fehler.