

Sporadischer Ausfall der Elektroniksysteme und des Combielements im Fahrzeug

Beitrag von „Siggi99“ vom 27. Dezember 2020 um 10:08

Guten Morgen,

Ich fahre einen Touareg 2,5 tdi Bj. 2004.

Seit nun etwa einer Woche habe ich sporadisch mit elektronikproblemen zu kämpfen.

Anfangs viel nur der Frontscheibenwischer zwischendurch aus und das Fernlicht ließ sich nicht mehr ausschalten.

Ich hatte die Vermutung das sich irgendein Steuergerät aufgehangen hat oder so...

Also über Nacht Batterie abgeklemmt und am Nächsten morgen wieder alles Takko..

dachte ich bis dato zumindest.

Nach 2 Stunden Fahrt am nächsten Morgen fing der Blinker an auszusetzen und sich aufzuhängen zeitgleich funktionierte die Lenkradfernbedinung und das Fernlicht nicht mehr.. nach nochmals etwa 20 Minuten Fahrt spielt nun auch die Lüftung verrückt und regelt im Sekudentakt von Vollgas auf aus.

An diesem Punkt wusste der freundliche Vw Händler vor Ort schon leider nicht mehr weiter..

Und seid Heute Morgen zeigt der dicke mir auch noch Bremsassistent Fehler Werkstatt an.

Hat von euch jemand eine Idee woran das liegen könnte ? Oder welches Steuergerät ich als erstes tauschen sollte ?

Mit freundlichen Grüßen

Siggi

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 27. Dezember 2020 um 11:10

Hallo Siggi,

die Bordbatterie ist ok?

Also wirklich ok!

Gruß

Hannes

Beitrag von „Siggi99“ vom 27. Dezember 2020 um 18:10

Moin,

Danke für die schnelle Antwort.

Boardbatterie ist etwa 6 Wochen alt und hat laut Batterietester noch 92%

Also denke ich die sollte i.o. sein oder ?

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 2. Januar 2021 um 22:47

Hallo Siggi

Ich würde mal die Kabel unter dem Fahrer und Beifahrerteppich kontrollieren.

Hauptsächlich auf der Fahrerseite ist es wohl schon vorgekommen, dass dort die Kabel durch Wassereintrich total vergammelt waren.

Viel Erfolg,

Gruss

Beitrag von „Lbs-v10“ vom 3. Januar 2021 um 10:02

Ja genau Masse sammelt sich dort in einen verschrumpften sammelpunkt wo leider Feuchtigkeit rein kommt

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/26020-sporadischer-ausfall-der-elektroniksysteme-und-des-combielements-im-fahrzeug/>