

Touareg V8 4.2 Baujahr 2005, Motorleuchte

Beitrag von „Leonie06“ vom 15. Januar 2021 um 13:23

Hallo,

wir haben wieder einmal ein Problem mit unserem Dicken. Vor drei Wochen ging die Motorlampe an. Auslesen Fehlerspeicher mit Meldung Unterdruckrohr. Wir haben diese ersetzen lassen. Zusätzlich noch alle vier Lamdasonden. Vorkat's wurden bereits in 2019 gewechselt.

Hat einer ggf. eine Idee was das für ein Fehler sein könnte.

Danke und viele Grüsse

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 19. Januar 2021 um 18:01

Hi Leonie

Habt ihr den Dicken nochmal auslesen lassen oder selbst ausgelesen?

Ohne den Fehlereintrag wird das recht schwierig, Euch zu helfen.

Schöne Grüsse aus Zürich