

Luftfahrwerk - Geber G78 und Steuergerät neu, aber Fehler lässt sich nicht löschen

Beitrag von „MatzeWOB“ vom 24. Januar 2021 um 11:38

Hallo zusammen,

ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines 03er Touareg V8.

Ich heiße Matthias und komme aus Wolfsburg, suche nun Rat hier im Forum.

Folgendes Problem besteht:

Im Kombiinstrument steht die rote Fehlermeldung STOP FEHLER FAHRWERK. Fahrwerk lässt sich nicht verstellen.

Mein Bekannter hat mit VCDS ausgelesen, der Geber vorne links G78 stand als defekt im Fehlerspeicher.

Geber getauscht, leider steht er immer noch als defekt im Speicher und lässt sich auch nicht löschen. Das Steuergerät für das Luftfahrwerk wurde auch getauscht,

dies half auch nichts. Ich habe an dem Stecker der zum Steuergerät geht die beiden Pins zum Geber G78 auch Durchgang geprüft, sind i.O. Somit ist ein Kabelbuch auszuschließen.

Warum kann der Fehler nicht gelöscht werden? Kann jemand weiterhelfen?

Besten Dank vorab und viele Grüße aus WOB

Beitrag von „Lbs-v10“ vom 24. Januar 2021 um 14:22

Hatte genau die selbe Kacke auf der rechten Seite.

Mach mal Stecker am Sensor ab und am Steuergerät und miss die 3 Kabel gegeneinander auf Durchgang. Das war es bei mir.

Beitrag von „MatzeWOB“ vom 24. Januar 2021 um 14:27

Kabelbruch? Wie hast Du das Problem dann gelöst?

2 Pins haben doch Masse

1 Pin Batterie +

1 Pin Ausgangssignal vom Geber

Beitrag von „Lbs-v10“ vom 24. Januar 2021 um 16:25

Bei mir hatten 2 kabel zu einander kontakt wie durch gescheuert.

Habe neue kabel gezogen

Beitrag von „Lbs-v10“ vom 3. Februar 2021 um 13:57

Hallo rein aus meinem Interesse hast du den Fehler gefunden?