

## **7L BJ2003 MKB:AZZ 3.2i probleme Benzin-Pumpen Elektrik BNSTG??**

**Beitrag von „allrad4x4“ vom 8. Februar 2021 um 12:26**

So jetzt ich probleme, springt an 15sec. wieder aus, Elektrik geprüft I.O.

Sicherungen ok Strom an Stecker geprüft ok, linke Pumpe Lauft gar nicht'???

Recht lauft ca. 10 sec. Tank 3/4 voll, linke Pumpe fordert nichts. gemessen 10,...Volt.

mein Verdacht ware das Bordnetz-Steuergerat, vor drei Wochen haben wir mal einen Bus gebruckt- der Doof hat falch geklemmt,

d.h. mein Verdacht das BNSTG,

ODER WER HATTE NOCH IDEEN DAZU!!!!!!!!!!!!

:cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing:  
:cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing:  
:cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing:

---

**Beitrag von „micha912“ vom 8. Februar 2021 um 16:59**

Ich. Fehlerspeicher auslesen. Die Glaskugel ist gerade zugeschnit.... 10V ist aber auch etwas mickrig.

---

**Beitrag von „Sierrakiller“ vom 8. Februar 2021 um 17:04**

Hallo Themenstarter!

Beim nachsten mal vielleicht vor dem abschicken nochmal kurz durchlesen und evtl. Verbesserungen am Text durchfuhren.

Viel Erfolg und schone Grusse

---

## Beitrag von „allrad4x4“ vom 8. Februar 2021 um 19:11

so der Fehlercode sagte das:

Multifunktion :

00189 Relais 2 Spannungsversorgung klemme 50-Masseschluss

00907 Eingriff Lastmanagement-kein Syntom-permanent

Wegfahrsperre: dasselbe 00189

Motor: 17755 Nockenwellensensor korrelation falsch

instrument: 00438 Kraftstoffversorgung Sensor 2-Stromkreis offen oder Kurzschluß am Pluspol-sporadisch

Dazu musste ich feststellen das bei den eisigen Temperaturen bis zum Warmlaufen ist Er Normal lief ohne mucken,

als Er warm war gelaufen hat- aus-gleiches Problem wie vorher!!

---

## Beitrag von „micha912“ vom 9. Februar 2021 um 05:57

Moin,

zumindest 00907 sagt Unterspannung /defekte Batterie (<http://wiki.rosstech.com/wiki/index.php/00907>), was auch die 10 V erklären würde.

Die anderen Codes sind komischerweise nicht auffindbar. Zu beachten wäre auch, das die rechte Pumpe nicht permanent angesteuert wird, also nur über ne Stellglied-Diagnose mit VCDS o.ä. geprüft werden kann. Strom-Sollwert max 11A, kann beim Start kurzfristig höher liegen. Wenn permanent höher - Pumpe defekt. Wie das alles zu prüfen ist, findest Du bei ErWIN (<https://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do>)

Viel Erfolg

Micha

---

## **Beitrag von „allrad4x4“ vom 9. Februar 2021 um 09:19**

Batterie ist ein Jahr Alt,Pumpen sind beide Neu und ergab keine besserung, ich werde heute mal untern den Sitz schauen und prüfen und Messen.

---

## **Beitrag von „allrad4x4“ vom 9. Februar 2021 um 14:45**

Hallo, jetzt bin ich weiter rechte Pumpe macht 10sec. und aus, machmal läuft diese auch länger -keine Ahnung warum??

Links ohne Funtion habe es Überbrückt Auto Läuft,

Also ist es so, es kommt kein Strom an-Relais werden nicht heiß-Relais können Ausgeschlossen werden. Habe neue div.-Relais bestellt-da die 404 Relais nicht zu öffnen sind.

Habe auch untereinander das Benzin-Relais durchgetauscht keine veränderung.

VL unter der scheibe im Sicherungs-Relais Kasten habe ich ROT-Gelb (Kabel) wie an den Benzinpumpen gefunden!!

Eine führt Strom -die Andere nicht-es kann auch sein, daß ich auf dem Holzweg bin.

Dazu habe ich mal den Widerstand gemessen aus dem Kasten zur Pumpe kein durchgang-ist aber nicht Aussagekräftig,

da ich keinen Stromlaufplan zur Verfügung habe.

es sind keine weiteren ausfälle vorhanden.

---

## **Beitrag von „allrad4x4“ vom 11. Februar 2021 um 18:24**

Hallo, hab ausgelesen Benzinpumpen- Relais, ein neues Eingebaut---- Pustekuchen dann springt Er gar nicht mehr an---der Starter macht dann gar nichts---was für ein mist-----altes Relais wieder rein ---dann gehts wie vorher---- :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing:

---

**Beitrag von „allrad4x4“ vom 11. Februar 2021 um 18:48**

Oje alles erstmal zurück --die haben mir ein Relais verkauft 4 Polig 🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔

---

**Beitrag von „Lnz823“ vom 12. Februar 2021 um 23:49**

Kollege ...

Bitte überprüfe Was du da schreibst

Da kriegt man ja Kopfschmerzen beim lesen