

# **Kurzzeitig leichter Dampf aus Motorraum**

**Beitrag von „Flo84NAB“ vom 15. Februar 2021 um 08:24**

Hallo

Ich habe seit einer Woche einen Touareg V10 TDI und hätte eine Frage.

Die Suche wurde bereits benutzt aber da kam ich nicht recht weiter.

Das Problem ist folgendes :

In unregelmäßigen Abständen und unabhängig von gefahrenen KM und Fahrweise, kommt es ab und an vor das es nach dem parken und abstellen des Motors kurz auf der Fahrerseite leicht raucht. Der Rauch steigt von der hinteren Motorseite ( Stirnwand ) auf.

Das Auto läuft ruhig und normal, kein Leistungsverlust oder irgendwelchen Meldungen.

Es werden auch weder der Motor noch irgendwelche Teile heiß.

Laut Kühlwasseranzeige ist alles normal und Kühlwasser oder Ölverlust ist auch nicht zu erkennen.

Hatte dieses Problem schon jemand?

Könnte es sich hier evtl. um einen undichten Schlauch vom Waschwasser handeln welches auf den Auspuff / Kat tropft?

Gruß Flo

---

**Beitrag von „pe7e“ vom 15. Februar 2021 um 09:07**

Hi, das ist der Zuheizer bzw. die Standheizung. Der Auspuff davon befindet sich in etwa zwischen Gaspedal und Fahrersitz unterm Auto.

Gruß Peter

---

**Beitrag von „IGOR\_V10“ vom 15. Februar 2021 um 09:12**

Hi Flo,

das ist kein Mangel sondern so gewollt, wie der Peter schon beschrieben hat ist das der Zuheizter der Standheizung. Ich habe eine Woche nach dem Kauf meines V10 TDI auch erstmal einen Schreck bekommen.

Eindämmen kann man das mit Ultimate Diesel, da sieht man den Qualm zumindest nicht mehr und es riecht auch nicht so stark nach Diesel. Zumal das bei dem aktuellen Wetter auch beim Ultimate qualmt wenn der zuheizter läuft.

Grüße

Igor

---

### **Beitrag von „Flo84NAB“ vom 15. Februar 2021 um 10:28**

Vielen Dank für die Info an euch beiden.

Jetzt bin ich beruhigt. 😊

---

### **Beitrag von „IngoM“ vom 15. Februar 2021 um 10:50**

Moin Flo,

bei dieser kalten Witterung wird das vermutlich kein Rauch/Qualm, sondern der im Abgas enthaltene Wasserdampf sein.

Gruß, Ingo