

# Abgastemperatur an Lambdasonde

**Beitrag von „Basti46120“ vom 25. Februar 2021 um 20:59**

Hallo!

Leider hat die Suchfunktion mir keine nützlichen Ergebnisse geliefert, daher hier ein neues Thema.

Habe heute mal zufällig damit VCDS das Motorsteuergerät ausgelesen und die Temperatur des Abgas an der Lambdasonde kommt mir seltsam vor: -23,2 Grad.

Es wurden alle Lambdasonde vom Freundlichen getauscht, damals wie ein neuer Kat reinkam, da das Flexrohr hinüber war.

Fehlerspeicher ist leer und auch sonst keine Probleme bemerkbar. Es geht mir hier rein um das Interesse, da es doch sehr komisch ist, dass ein Abgas bei warmen Motor im Minusbereich ist.

Liebe Grüße [031D0858-6EB8-495C-80C6-3E9135C87999.jpg](#)

---

**Beitrag von „Turbina“ vom 25. Februar 2021 um 23:16**

die Lambdasonde misst keine Temperatur, das ist ein "VCDS-Fehler" bzw wird dies manchmal so angezeigt, wenn der Sensor nicht vorhanden ist.

Du hast ja noch die EGT Sensoren, worüber du die Temperaturen auslesen kannst.

---

**Beitrag von „Basti46120“ vom 26. Februar 2021 um 07:10**

Alles klar, also kann ich das quasi ignorieren und muss keine Angst haben, dass der Motor jetzt ständig mehr einspritzt, weil er denkt es kommt zu kaltes Abgas an.

Danke für die tolle Info!

---

## **Beitrag von „Turbina“ vom 26. Februar 2021 um 09:13**

Nein. lies mal deine Abgastemp-Sensoren aus, da solltest du Temperaturen haben.

Bei Original Motorsteuergerät ohne Software tuning, würde da auch sofort die Motorchecklampe angehen, wenn der Sensor so eine Temperatur melden würde 😄