

Klackgeräusche im Armaturenbrett vorne rechts

Beitrag von „rebell21“ vom 28. Februar 2021 um 17:32

Manchmal (selten) kommt bei meinem Touareg ein klackgeräusch aus dem Armaturenbrett vorne rechts. Es hört sich an, als ob der CD Player Probleme hat, die CD einzuziehen. Wenn jemand während der Fahrt das handschuhfach öffnet, verschwindet das Geräusch . Kennt das jemand?

Beitrag von „Erwinelch“ vom 16. April 2021 um 09:10

kenne ich. Mach die Beifahrertür auf. Auf der Seite ist eine Senkrechte Abdeckung für einen Sicherungskasten. Dessen Deckel verursacht in seiner Befestigung diese Geräusche. Ich hab abba selber noch keine Idee, was dagegen zu tun ist. Muß mal den Freundlichen befragen

Beitrag von „Erwinelch“ vom 16. April 2021 um 09:11

Thema

[Klappern vorne rechts...](#)

Moins,

ich habe meinen 7P (Modell-2016 R) erst ein paar Woche und bei der Probefahrt hatte ich überhört, dass vorne rechts (so in etwa aus der Region der Lüftungsklappe oben rechts auf dem Amaturenbrett) nervige Klappergeräusche kommen. So, als wenn da Kabel nicht ganz fest sind und/oder ein Plastikteil lose ist. Das Klappern ist schon bei leichten Unebenheiten auf der Straße zu hören. Erst dachte ich, dass es von der Tür rechts kommt (so Höhe von den Dynaudio-LS), aber es kommt von...

knuth4711

6. Juli 2020 um 10:57

kucksu hier

Beitrag von „Erwinelch“ vom 16. April 2021 um 09:12

[Klappern vorne rechts...kuchsu hier](#)