

Laufrichtungsgebundene Reifen falsch montiert

Beitrag von „Audifan49“ vom 24. April 2021 um 09:10

Moin zusammen, wollte gestern meine Sommerräder wieder montieren. Beim reinigen stellte ich fest daß 2 Reifen falsch herum montiert waren. Habe den P7 3.0 TDI letzten Sommer vom Händler mit 2 Jahren Garantie gekauft. Bei der Bereifung handelt es sich um Goodyear eagle F1 assy. 275/45R20 110W auf Ronal R55 9,5x20 mit ca. 50% Profil. Der TÜV Prüfer muß wohl blind gewesen sein. Würdet Ihr einfach 2 Reifen auf den Felgen drehen oder lieber nen neuen Satz kaufen? Bin auf Eure Antworten gespannt.

LG aus dem sonnigen Saarland

Berthold

Beitrag von „trandy“ vom 24. April 2021 um 11:29

Bist du sicher, dass deine Laufrichtungsgebunden sind? Meine sind es nicht, nur wichtig, dass "Inside/Outside" korrekt ist...

Beitrag von „Audifan49“ vom 24. April 2021 um 12:01

Hallo trandy, "side facing outwards" ist auf allen Rädern außen zu sehen. Aber dann läuft das Profil bei einer Seite ja entgegengesetzt. und das hat mich stutzig gemacht !

Beitrag von „trandy“ vom 24. April 2021 um 12:13

Ist in der Tat verwirrend, aber so gewollt, daher asymmetrisch:)

Beitrag von „Audifan49“ vom 24. April 2021 um 15:49

Hast sogar die gleichen Reifen, Goodyear rage F1