

Lambdasonde V10 wechseln

Beitrag von „Famrh83“ vom 4. Mai 2021 um 15:12

Servus

Ich bin im übrigen der neue hier. Mein Name ist Patrick, ich komme aus Monsheim bei Worms und darf einen 5.0 V10 7L Bj.2006 mein eigen nennen. Laut Carport ist meine Lambdasonde Bank 1 defekt und spuckt die MKL aus. Jetzt wollte ich eigentlich ne neue bestellen, finde aber bei allen Anbietern nur die Bezeichnung links (Fahrerseite) , rechts (Beifahrerseite). Welche ist denn nun Bank 1? Hab schon nen Händler angefragt, der wusste es aber selbst nicht.

Ausserdem würde ich gerne dazulernen und die defekte Sonde selbst wechseln. Komm ich da irgendwie von oben ran beim V10? Oder muss er auf ne Bühne, bzw. Motor raus? Letzteres hoffe ich nicht ☹☹☹

Ich danke euch vielmals fürs Lesen und noch mehr wenn ihr mir antworten könntet ☺☺

Gruß aus Monsheim



Patrick

Beitrag von „coala“ vom 4. Mai 2021 um 18:16

Servus Patrick,

Zylinderbank A (1) ist - in Fahrtrichtung gesehen - rechts, also die Beifahrerseite beim Linkslenker.

Grüße

Robert

Beitrag von „Goka“ vom 4. Mai 2021 um 18:22

Hallo Patrick,

für den V6 und V8 TDI habe ich die Fahrerseite als Bank 1 in den SelbstStudienProgrammen gefunden.

Beim V10 wird es bestimmt auch so sein. Linkslenker vorausgesetzt :). Gruss Volker

Beitrag von „coala“ vom 4. Mai 2021 um 18:35

Zitat von Goka

[...] für den V6 und V8 TDI habe ich die Fahrerseite als Bank 1 in den SelbstStudienProgrammen gefunden.

Beim V10 wird es bestimmt auch so sein. Linkslenker vorausgesetzt :). Gruss Volker

Servus Volker,

das ist definitiv falsch, auch für den V10 TDI.

Grüße

Robert

Beitrag von „Goka“ vom 5. Mai 2021 um 12:02

Hallo Robert,

danke für den Hinweis.

Ich lerne also: Für V6 V8 und V10 TDI ist Bank 1 auf der Beifahrerseite.

Wobei dann die beiden SSP diesbezüglich falsch sind, zumindest meine ;).

Gruss Volker

Beitrag von „coala“ vom 5. Mai 2021 um 12:09

Servus Volker,

die SSPs sind schon richtig. Ich vermute eher, du verwechselst hinten (Getriebeseite) und vorne bei den Motoren 😊.

Grüße

Robert

Beitrag von „pe7e“ vom 5. Mai 2021 um 15:20

Hi,

meine SSPs sind richtig. Sinngemäß: wenn man vor dem Auto steht links. BTW: beim R5 ist es übrigens wurscht 😊 Da ist Bank 1 die in der Mitte 😄

Gruß Peter

Beitrag von „Famrh83“ vom 6. Mai 2021 um 08:25

Dankeschön ihr lieben, könnt ihr mir sagen, ob ich da einfach ran komme um die Sonden zu wechseln? Ich hab jetzt beide für links und rechts bestellt.