

# 7P Schienen Laderaumabdeckung nachrüsten

**Beitrag von „pilot\_flying“ vom 4. Juni 2021 um 21:18**

Bei manchen Touareg 2 fehlt an der D-Säule die Schienenführung, um die Laderaumabdeckung nach oben in die Komfortposition zu fahren.

Mir wurde noch nicht ganz klar, ob die irgendwann einfach eingespart wurde, oder ob ein Häkchen im Konfigurator fehlt. Jedenfalls hatte mein neuer T2 diese nicht und die D-Säulenblenden sahen fürchterlich aus. Ein Tausch bot sich also an. Hier eine kleine Anleitung.

Gesamtkosten: 188,85€

Einbauzeit: ca 20 Minuten

Benötigtes Werkzeug: Zwei Hände, ein Torx 25 Schraubendreher und wenn vorhanden Demontagekeile (braucht man aber wirklich nicht unbedingt)

---

**Beitrag von „pilot\_flying“ vom 4. Juni 2021 um 22:01**

Ups, gerade gesehen, dass das aus Versehen im CR-Bereich gelandet ist. Bitte in den 7P Bereich verschieben und dann diesen Beitrag löschen.