

Metallisches Geräusche vorne Links

Beitrag von „Harzer_Urgestein“ vom 14. Juli 2021 um 13:18

Hi Forum,

falls es hierzu einen Beitrag gibt, bitte diesen verschieben oder löschen.

Bei Fahrt über Kopfsteinpflaster ertönt ein metallisches Geräusch vorne links.

Es handelt sich um einen T2 aus 2016 mit Luftfahrwerk.

Ein Fehler wird im Display nicht angezeigt.

Hat jemand einen Hinweis, was das sein kann und ob ich den Wagen zur Werkstatt bringen sollte?

Beitrag von „coala“ vom 14. Juli 2021 um 13:39

Servus,

schau bitte mal [hier](#). Bei mir war ein Hitzeschutzblech am Unterboden die Ursache.

Grüße

Robert