

Heizung/Klima vorne ohne Funktion

Beitrag von „Kayao“ vom 10. August 2021 um 07:15

Hallo,

Folgendes Problem habe bei meinem Touareg 7P 3L TDI Bj. 2011:

Heizung/Klima im Fondbereich fällt immer wieder aus, d.h ich höre ein brummen in der Beifahrerseite (vermutlich der Lüfter)

Es kommt keine Luft aus den Luftschlitzen.

Im hinteren Bereich funktioniert alles einwandfrei inkl. Heizung/Klima.

Kennt jemand das Problem?

Beitrag von „pe7e“ vom 10. August 2021 um 10:31

Hallo,

dazu gibt es im Bereich des 7L einige Themen. Du hast vermutlich ein Modell mit 4 Zonen Klima. Die vorderen Luftausströmer werden von einem Lüfter welcher sich im Beifahrerfußraum befindet versorgt. Wenn dieser Lüfter defekt ist, dann treten die von dir genannten Symptome auf.

Gruß Peter

Beitrag von „Kayao“ vom 10. August 2021 um 11:58

Danke für die schnelle Rückmeldung.

Die Geräusche kommen aus dem Cockpitbereich Beifahrerseite.

Wo soll denn der Lüfter im Fußraum verbaut sein?

Komme ich da als Leie auch ran?

Beitrag von „pe7e“ vom 10. August 2021 um 12:55

Hi,

schau mal [hier](#).

Gruß Peter

Beitrag von „Kayao“ vom 14. August 2021 um 20:46

Wollte heute mal probieren an den Lüfter ranzukommen.

Ich habe im Handschuhfach einen CD Wechsler verbaut. Denke der muss auch demontiert werden, erst dann komme ich an den Lüfter ran. Musste deswegen erstmal abbrechen.