

# Temperaturfühler für Automatiköl nachträglich einbauen

**Beitrag von „Verzweifelt“ vom 10. September 2021 um 09:54**

Hallo.

Hat schon mal jemand einen Sensor für die Automatikgetriebeöl Temperatur eingebaut? Wenn ja, wo?

Danke

Touareg 7L, 3.0 v6 diesel. 2006

---

**Beitrag von „coala“ vom 10. September 2021 um 10:03**

Servus,

ein Temperaturfühler ist bereits verbaut. Und auch wenn die Temperatur nicht angezeigt wird, so bekommst du bei Überschreitung des Grenzwerts dennoch eine Warnmeldung im Kombiinstrument. Sollte also entbehrlich sein, ein zusätzlicher Fühler.

Grüße

Robert

---

**Beitrag von „Verzweifelt“ vom 10. September 2021 um 13:16**

Danke!

---

**Beitrag von „Verzweifelt“ vom 10. September 2021 um 17:19**

Hallo nochmal.

Da das Automatikgetriebe nur Macken macht, wenn es länger als 5 bis 10 min gefahren wurde, wollte ich diesen Effekt überwachen.

Kann man das Signal des werkseitigen Gebers irgendwie während der Fahrt abgreifen?

Nochmal Danke

Paul

---

### **Beitrag von „coala“ vom 10. September 2021 um 17:35**

Servus Paul,

die zwangsweise Erwärmung des ATF-Öls kannst du nicht verhindern und das ist ja auch temperaturgeregelt. Nach der von dir geschilderten Zeitspanne ist das Öl ohnehin noch nicht auf Solltemperatur, ein Fehler der Regelung also nicht vorstellbar.

Die Messwerte sämtlicher Sensoren kannst du in Echtzeit mit VCDS auslesen.

Grüße

Robert