

# Komfortsteuergerät 46, Hilfe bei Codierung benötigt

Beitrag von „Y2J“ vom 10. September 2021 um 21:14

Hallo

Ursprünglich wurden beim Facelift 2016 die Heckleuchten auf LED umgerüstet.

Wir haben die Werte aus dem Forum genommen:

Zugriffsberechtigung:16017

195-5124

196-5156

197-4099

198-4131

Hiernach hat das Fahrzeug zunächst die NSW und NSL eigenständig rauscodiert bzw rausgelöscht. Es gelang uns die NSW wieder in Gang zu bringen.

Die NSL gingen nach wie vor nicht. Konnte man auch nirgendwo auswählen.

Wir bekamen dann den Tipp von einem User dass er bei seinem US Fahrzeug Touareg beim Stg. 46 den Messwert 203 von 0 auf 9 geändert hatte, welchen er importiert hatte und eine NSL nachrüstete . Bei mir war er auf 12 eingestellt. Wir stellten dann 9 ein. Hiernach hat das Fahrzeug komplett angefangen zu spinnen. Die Heckleuchten waren nun wie die roten Warnblinker bei einem Us Fahrzeug. Das zurückstellen auf 12 brachte keinen Erfolg.

Beim Blinken hinten: Der hinterelinke Blinker funktionierte, der Rechte aber gar nicht.

Die NSL funktioniert nach wie vor nicht.

Die Heckleuchten und das Bremslicht gehen.

Wir haben dann die lange Codierung vom Stg. 46 eines VFL reinkopiert. Seitdem geht nun auch das Panoramadach nicht mehr auf und scheint wie außer Funktion zu sein.

Nun bin ich wirklich aufgeschmissen. Die gesamte Beleuchtung vorne ist aber nach wie vor in Ordnung. Hinten kann ich aber nicht mal mehr blinken. Daher die Dringlichkeit. So kann ich das Fahrzeug nicht mehr nutzen.

Es würde uns sehr helfen wenn jemand von seinem Touareg Facelift die Adressen für die komplette Rückbeleuchtung hätte. Bzw eine Codieranweisung / Kanalliste für das Stg. 46 ?

Vielen Dank im Voraus

---

### **Beitrag von „N2k1“ vom 11. September 2021 um 01:16**

Ich hab mal alles aus Adresse 46 ausgelesen - nur die Serien-Nummern editiert, damit Du siehst, was verbaut ist.

Ist ein Modell aus 11/2017 - vielleicht hilft es ja.

Code

Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 4H0-907-064-46  
 Part No SW: 4H0 907 064 JH HW: 4H0 907 064 JH  
 Component: BCM2 2.0  
 Revision: 00002001 Serial number:  
 Coding: 019B1E20A8B95095832006242F0A19000000000000000000000000000000  
 Shop #: WSC 41718 001 1048576  
 VCID: 78FF8ED6CBXXXXXX2B-802C

Subsystem 1 - Part No SW: 7P6 959 719 A HW: 7P6 959 719 A  
 Component: GTO BT  
 Serial number: 136XXXXXX

Subsystem 2 - Part No: 7P6 951 172  
 Component: Sensor, DWA 005 050

Subsystem 3 - Part No: 1K0 951 605 F  
 Component: LIN BACKUP HO H01 008

Subsystem 4 - Part No SW: 7P0 959 591 D HW: 6R0 959 591 D  
 Component: J245 PS30.408  
 Serial number: 0000FST00XXXXXX00000  
 Coding: 191100

Subsystem 5 - Part No SW: 7P0 959 591 E HW: 8V3 959 591 A  
 Component: J394 PS30.408  
 Serial number: 0000FST00XXXXXX00000  
 Coding: 191100

Subsystem 6 - Part No SW: 3AA 962 243 E HW: 3AA 962 243 E  
 Component: GEB.F.Heckoeff H16  
 Serial number: 65XXXXXX

No fault code found.

Alles anzeigen