

Verstellung Turbolader schwergängig oder blockiert

Beitrag von „harald24“ vom 11. September 2021 um 19:14

Hallo zusammen,

aktuell kommt bei meinem Touareg immer mal wieder die Meldung "Motorstörung, Werkstatt aufsuchen".

Im Fehlerspeicher steht 004109 - Verstellung Turbolader - P100D - 000 - schwergängig oder blockiert - Sporadisch.

Handelt es sich bei der Verstellung um die auf dem Bild oder ist das ein anderes Bauteil?

[turbo_versteller.jpg](#)

Und macht es Sinn den Arm vom Stellmotor zu lösen und einige male zu bewegen um ihn so wieder leichtgängig zu bekommen?

Vielen Dank für eure Hilfe 😊

Beitrag von „lobiter“ vom 17. September 2021 um 16:12

Das gleiche Problem hatte ich auch.

Man hat denn Stellmotor von Gestänge erneuert und den Turbo leichtgängig gemacht. Aber es hielt nur 4 Wochen.

Im Endeffekt wurde es ein neuer Turbolader. Dies war in 11/2020. seitdem läuft alles.

Beitrag von „Turbina“ vom 17. Oktober 2021 um 04:45

turbo defekt, einmal neu. 930€ neuteil , 500€ generalüberholt. jeweils direkt original garrett.

Beitrag zwar etwas älter, aber für die Suche sicher interessant

Beitrag von „Dicker2005“ vom 27. November 2021 um 14:23

ist das Gestänge das von Unterdruckdose zum Turbolader geht ,eventuell WD40 auf Gelenke (habe ich gemacht)

kann man mit Unterdruckpristole prüfen in Werstatt ob es an Unterdruck/ Gestänge bewegt sich oder an Turbo liegt !

Beitrag von „Turbina“ vom 29. November 2021 um 00:42

[Zitat von Dicker2005](#)

ist das Gestänge das von Unterdruckdose zum Turbolader geht ,eventuell WD40 auf Gelenke (habe ich gemacht)

kann man mit Unterdruckpristole prüfen in Werstatt ob es an Unterdruck/ Gestänge bewegt sich oder an Turbo liegt !

Ist alles rein elektrisch ohne Unterdruck.

Das Problem ist nicht der steller, sondern die vtg schaufeln im turbo sitzen fest.

bekanntes Problem am v6